

2019年11月

加木屋コミュニティ



- 凡例**
- 避難所 (Green circle with white center)
 - 一時避難場所 (Green circle with green center)
 - 水が早めに浸かりやすい場所 (Blue oval)
 - 水が流れ込む方向 (Blue arrow)
 - 雨水マンホール (Red X)
 - フタの開いた側溝 (Red arrow)
 - 避難路 (Green arrow)
 - 標高(メートル) 4.7
 - その他危険箇所 (Yellow triangle with exclamation mark)
 - 水路や橋等に柵がないため転落危険 (Red dashed line)



注意点

- 側溝が危険。フタが無い、フタが浮く。
- 夜、照明が無く、避難しにくい。
- 工場地区は、夜間人口は少ない。
- 東側が低いので、避難は半田街道より西へ。
- 2F以上の家は垂直避難可能か考える。
- ダイニチ食品仮設通路は緊急時の利用許可。(日常使用不可、社有地につき利用注意。)
- 大規模災害時の避難所は、加木屋小学校となります。

今後の課題

【私たちの課題・心構え】

- 避難所が近くに無い。熊野神社の方へ避難。
- 水路、排水口が詰まるおそれあり。補修が必要。

【行政への要望・必要な話し合い】

- 浸水域は、早めに通行止めにするべき。



熊野神社

道路なし 行き止まり 入らないように

バレットあり危険

このエリアは冠水時 避難路通行止め

開口あり、柵なし

路肩段差あり


凡例

- 避難所 ①
- 一時避難場所 ②
- 水が早めに浸かりやすい場所 ③
- 水が流れ込む方向 ④
- 雨水マンホール ⑤
- フタの開いた側溝 ⑥
- 避難路 ⑦
- 標高(メートル) ⑧
- その他危険箇所
水路や橋等に柵がないため転落危険 ⑨

熊野神社

今後の課題

2019年11月
加木屋コミュニティ



<課題>

- 大雨の後、側溝の掃除をする。
- 熊野神社を一時避難場所として許可を取ってほしい。

<要望>

- 開いた側溝や水路に、フタや手すりをつけてもらう。
- 集会所にガードレールが必要。

注意点

- 側溝のフタが無い箇所多数あり。
- 段差は各所にあり。
- 川沿いはガードレール・手すり無し。
- 排水路周りのガードレールが無い箇所が多数ある。
- 避難時、水が溜まって見えなくなった側溝に注意する。
- 雨水マンホール、多数あり。
- 横須賀中学校への避難は、急な坂道を登る必要があり、高齢者・体の不自由な方、小さな子供には難しい。
- 2F以上の家は垂直避難可能か考える。
- 避難は半田街道より西へ。
- 大規模災害時の避難所は、加木屋小学校となります。

注意点



横須賀中学校

普濟寺

ガードパイプが必要

流水の集中場所(高低差3m)

タイヤ野積み

堤防からの急傾斜

鉄板の隙間がタコ足になり注意

ガードレール隙間あり

調整池

道路の両サイドに側溝を設け、西から流れてくる水を大田川へ流し込みたい

