

2021年11月
明倫コミュニティ



凡例

- 避難所 ①
- 一時避難場所 ②
- 水が早めに浸かりやすい場所 ③
- 水が流れ込む方向 ④
- 雨水マンホール ⑤
- フタの開いた側溝 ⑥
- 避難路 ⑦
- 標高(メートル) 4.7
- その他危険箇所
水路や橋等に柵がないため転落危険

注意点

- 側溝にフタが無い場所が目立つ。古い家や駐車場に、フタが無いことが多い。
- 長いスパンで無い所がある。
- 地面に段差のある所が多い。
- 側溝のフタが、段差になっている箇所がある。
- 水路が多く、転落する可能性がある場所に柵がない。
- すり鉢状の土地で、水はけが悪い。
- 東海豪雨の時、床上浸水している。
- この地区の避難行動は、自宅の2階以上への避難(垂直避難)が望ましい。

今後の課題

<課題>

- 避難の判断が難しい。
- どこへ避難するか、判断ができない。
- 水門にゴミが溜まっている。管理が必要。

<要望>

- 渡内川の砂の堆積が多く、早く浚渫してほしい。
- 渡内川の護岸に砂の吹き出しが見られる。護岸は未舗装で不安。



○富田公民館へ

富木島中学校

富木島中学校

富木島町