

令和8年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
1	緑陽小学校	1	名和町下大廻間62ー1 たばこのこじま屋前	市道	昨年度、自転車同士の接触事故があった。	飛び出し注意などの注意喚起設置	交通防犯課				
2	緑陽小学校	2	名和町大根大廻間池南から大廻間池バス停への道	市道	令和7年6月に児童の自転車と原付の接触事故あり。	見通しが悪いために樹木選定と除草の実施	土木建設課				
3	緑陽小学校	3	蓮池交差点	県道	歩行者信号が短い。交差点南西側の待機場所が狭い	待機場所の確保または、スクランブル化	東海警察署				
							知多建設事務所				
4	名和小学校	1	名和町山東 名和小学校正門～Y字路	市道	道幅が狭く、児童の登下校時に車がすれ違うため非常に危険	グリーンゾーンの設置	土木建設課				
5	名和小学校	2	名和町山東 Y字路～歩道橋	市道	グリーンゾーンが消えかかっている。道幅が狭く、児童の登下校時に車がすれ違うため非常に危険	グリーンゾーンの再塗装	土木建設課				
6	名和小学校	3	名和町山東 北門～横断歩道	市道	横断歩道が無い箇所で児童が道路を横断することになり非常に危険である。現在は片側にもみ設置されているが、反対側にもグリーンゾーンを設置する必要がある。	グリーンゾーンの設置	土木建設課				
7	渡内小学校	1	東海市荒尾町寿鎌の交差点	県道	歩車分離式のため歩行者の青信号が短い。南西から渡る児童は2信号だが、1度で渡りきれず、次の信号を待つと大変時間がかかる。	登校時間帯の歩行者信号の時間を長くする	東海警察署				
8	渡内小学校	2	東海市荒尾町義呂付近渡内小学校プール横の歩道	市道	児童の通学路にはなっているが横断歩道がない。	スクールゾーン(赤色)の設置	土木建設課				
9	渡内小学校	3	名和町南蕨の市道(大狭間3号線)	市道	児童の通学路にはなっているが横断歩道がない。	横断歩道の設置	東海警察署				
10	渡内小学校	4	県道長草東海線の鏡山の前からなかむら耳鼻科までの県道の歩道	県道	夏は草が茂っていて、秋は落葉によって、登下校がしにくくなっている。	夏の除草作業と秋の落葉の処理	知多建設事務所				
11	平洲小学校	1	東海市富貴ノ台2丁目155 如来山公園横の白線	市道	白線が消えかかっている。	白線の塗り直し	土木建設課				
12	平洲小学校	2	東海市荒尾町仏供田61ー1	市道	児童が通る歩道の白線がほとんど消えている。また、歩道の幅が狭く、二列での歩行が難しい。	歩道の幅の拡張と白線の引き直し	土木建設課				
							土木維持課				
13	平洲小学校	3	東海市東海町1丁目7-1 グランビュア東海前の交差点	市道	児童が通学路へ向かう際に横断するが、交通量が多いにもかかわらず横断歩道がない。	横断歩道の設置	東海警察署				
14	平洲小学校	4	東海市荒尾町水深68ー4ダイソー横の歩道	市道	白線がほとんど消えている。	白線の塗り直し	土木建設課				
15	明倫小学校	1	東海市富木島町貴船の歩道橋	市道	鳥の糞が大量に落ちている。また、匂いもひどい。	駆除作業、フン清掃	土木建設課				
16	明倫小学校	2	東海市荒尾町寺前のフェンス	市道	クラインガルデン西側の歩道の脇のフェンスが破れており、足が引っ掛かっている児童がいた。その後、一部修繕した後が見られたが、ほぼ修繕できていない。	修繕	土木建設課				

令和8年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備考（希望する対策等）	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
17	明倫小学校	3	東海市富木島町山中1－1交差点	市道	きのこ園西の交差点で二つの横断歩道を連続で渡るが、一つ渡った後、通行車が止まらないことがよくある。歩道も狭い。	横断歩道、止まれの足の塗り直し、止まれの強化、交通指導	東海警察署				
							交通防犯課				
18	明倫小学校	4	東海市富木島町貴船67-1から荒尾町才道49-4あたりの道路	市道	7:30～8:30に進入禁止に入るバイクや車、進入禁止から出てくるバイクや車がある。	取り締まりの強化、目立つ看板等	東海警察署				
							交通防犯課				
19	富木島小学校	1	富木島小学校前の東西の市道	市道	東海橋から小川糖尿病内科クリニック手前までの歩道が狭いため、富木島小児童と富木島中学生の通学、通勤者で渋滞する。富木島小前の歩道橋付近では、東・西・北方面から歩道橋に向かう児童と、富木島中学校方面に向かう富木中学生や自転車通勤の人たちで大渋滞が起きる。そのため、児童以外の他の通行者が、ガードレールが途切れた区間の車道脇を通行する状況になっており、安全性に欠ける。人命に関わる事案であり、何か起こってからでは遅い。雨天時は、保護者送迎と相まってなおさらひどい状況である。	歩道の拡幅 歩道橋の巾拡大	土木建設課				
20	富木島小学校	2	富木島町東山田7－32付近のT字路	市道	北側の道路から出てくる車両や、東西から北側の道路に入っていく車両が斜めに進行することが多い。歩道に入り込む場合もある。また、かなりのスピードを出して、通行することが多い。歩行者にとって、非常に危ない。	進入禁止用ボールの設置 横断旗の設置	土木建設課				
							交通防犯課				
21	富木島小学校	3	清長公園(富木島町大清水1－99)の周辺道路	市道	住宅街の中にあり、周辺に住む子どもたちがよく遊ぶ公園である。四方を道路に囲まれており、専用の駐車場がないため、周辺に路上駐車をよく見かける。児童が下校したり公園を行き来したりする際には、路上に止められた車を避けて歩かなければならないため、事故が心配である。	路上駐車禁止看板の設置 グリーンベルトの設置	東海警察署				
							土木建設課				
22	船島小学校	1	富木島町船島1－1付近の公園から学校へ向かう道のT字路	市道	児童が登校の際に横断するにも関わらず、横断歩道がない。	横断歩道を設置してほしい	東海警察署				
23	船島小学校	2	富木島町前田60番地の1の前のT字路	市道	交通量が多く、子供の往来も多いが、交通標記が少ない。	「通学路」「スピードおとせ」などの表記がほしい。	交通防犯課				
24	大田小学校	1	東海市大田町的場の大田児童館西側の遊歩道	市道	遊歩道の3カ所の交差点の見通しが悪い。また、遊歩道南の出たところの道幅が広く、東側から来る車はスピードが出ている車が多く危険。(保護者からの意見あり)	道路に色付け、通学路の表示等。南の交差点には、横断歩道をつくる。	土木建設課				
							交通防犯課				
							東海警察署				
25	大田小学校	2	東海市立大田市民館東の横断歩道	市道	スピードが速かったり止まらなかつたりする車が多いため。(保護者からの意見あり)	カラー舗装	土木建設課				
26	大田小学校	3	東海市大田町汐田の「汐田」交差点から東側への道路及びそれに係る道路	市道	朝夕と抜け道で使用する車が多く、スピードも速い。(保護者からの意見あり)	通学路や速度制限の標識の設置	交通防犯課				
							東海警察署				

令和8年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備考（希望する対策等）	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
27	大田小学校	4	東海市大田町畑間の「大田小学校入口」交差点	県道	一度に渡れないと時間がかかる。2回渡る児童にとっては時間がかかり、夏の暑い時期には、長いこと待つことになる。（保護者からの意見あり）	スクランブル交差点にする。	東海警察署				
28	大田小学校	5	東海市大田町畑間の三洋堂書店東側の歩道	市道	雨が降ると水たまりが広く深くなり、避けることが難しい。（保護者からの意見あり）	歩道の舗装をする。	土木維持課				
29	横須賀小学校	1	東海市高横須賀町のうみねコカフェ前的高架下	市道	ガードレールの外側を歩かないといけないため危険である。複雑な道になっており、一時停止を守らない車もある。	ガードレールの位置を検討してほしい。	土木建設課				
30	横須賀小学校	2	東海市養父町の養父公民館前の道	国道	路幅が狭く通行車両と接触事故を起こす危険がある。	グリーンベルトが片側にしかないため、両側を舗装して歩道だと分かるようにしてほしい。	知多建設事務所				
31	横須賀小学校	3	国道155号と名鉄河和線高架下の道路の交差点	市道	カーブミラーはあるがどちらからも見えにくく、とても危険である。小道からの車や自転車が直前まで来ないと確認できない。	カーブミラーの位置の変更はできないか。飛び出し注意の看板を取り付けてほしい。	交通防犯課				
32	横須賀小学校	4	横須賀保育園～源光寺前の通り	市道	ユニット規制を無視して進入してくる車がたくさん通る。集合場所にもなっていて危険である。	渋滞の抜け道となっているため、取締の強化をお願いしたい。	東海警察署				
33	加木屋小学校	1	西知多総合病院東交差点	県道	263人の児童が横断している。（本校では最大）現在、歩車分離となっているが、信号が変わるタイミングに合わせて、児童が走って交差点に進入することがある。また、登下校時以外は歩行者の通行はほとんどなく、渋滞の一因となっている。	歩行者用押しボタン式信号の設置	東海警察署				
34	加木屋小学校	2	西知多総合病院東から丑寅海戸への道	市道	一時停止規制がなく、見通しが悪いため、出合頭の事故が複数回発生している。	一時停止規制の設置	東海警察署				
35	加木屋小学校	3	加木屋小学校西門付近の横断歩道	市道	北社山から通学する児童が急増しており、143人の児童が横断している。一時停止規制があるが、停止しない車両が多い。	路面に「通学路」の表示とハンプの設置	交通防犯課				
							土木建設課				
36	加木屋小学校	4	井桁屋西の道 加木屋町鈴井田120-1付近	市道	付近に新しい住宅が増え、車両の通行量が増えたが、一時停止の表示がない。登下校時以外は歩行者が少ないので、運転手への注意喚起が必要。	一時停止規制の設置	東海警察署				
37	加木屋小学校	5	サンヒルズの中交差点	市道	「加木屋中学校前」の信号がスクランブル交差点となった影響で渋滞が発生し、迂回路として通行する車両が増加している。擁壁があって見通しがよくないにもかかわらず、速度を上げて通過しようとする車両もある。	通学路であることを示す路面表示や標識、注意喚起の看板等の設置	交通防犯課				
38	加木屋小学校	6	西知多総合病院東から丑寅海戸の中道	市道	工事が始まってトラックの出入りが多くなる。	登下校時の誘導員配置	市街地整備課				
39	加木屋小学校	7	中堀南の横断歩道（メガネ赤札堂前）	県道	横断歩道が消えかかっており、見づらい。	横断歩道の塗りなおし	東海警察署				
40	加木屋小学校	8	北社山のロータリー	市道	住宅地内のロータリーで交通量が多く、登校時には車両の往来が頻繁にある。	速度規制の設置	東海警察署				
41	加木屋小学校	9	与平山の橋の上 加木屋町与平山11-1付近	市道	横断歩道が設置しておらず、道幅も狭いにもかかわらず車両の通行が多いため、児童が安全に横断しにくい。看板もあるが見づらい。	横断歩道の整備や道路標識の改善	東海警察署				
							交通防犯課				

令和8年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
42	三ツ池小学校		1三ツ池保育園前から明佳幼稚園までの道	市道	交通量が多い。歩道と車道の区別がない。	歩道線かグリーンベルトの設置。	土木建設課				
43	三ツ池小学校		2愛知用水路沿いの歩道	市道	用水路沿いの草が生い茂っている。	除草。	愛知用水				
							土木維持課				
44	三ツ池小学校		3桜木から東加木屋への道	市道	歩道がなく、木や草が生い茂っているので、暗い。	歩道線かグリーンベルトの設置。	土木建設課				
							大府市				
45	三ツ池小学校		4東加木屋から鎌吉良根への三叉路	市道	子どもの通学路になっているが、子どもにいったん立ち止まることを促す表示がない。(車に向けた「止まれ」の表示はある)	足型等の設置。	交通防犯課				
46	加木屋南小学校		1大府市桜木町いじま書道教室前のT字路	市道	児童が横断する箇所に横断歩道や「止まれ」の標識がなく、危険である。	児童が安全に横断できるよう、横断歩道や「止まれ」標識の設置をお願いしたい。	東海警察署				
47	加木屋南小学校		2東海市加木屋町泡北鹿持百合ヶ丘集会所前の横断歩道	市道	横断歩道が消えかかっており、認識しにくくなっている。	横断歩道を引き直し、認識しやすくしたい。	東海警察署				