

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表(H27～R2)

番号	対策実施年度	年度通し番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	学校側が希望する対策	担当部署	対策案	対策結果
1	平成27年度	27-7	明倫小学校	2	富木島町 西才道と東才道の境界の道路	市道	長口から北見田の渋滞により、西才道と東才道の境界の道路から県道243号へ通り抜ける車がスピードを出して走り抜ける。左折禁止の看板があっても無視していく車もある。	子どもたちが登校する時間の通行規制	東海警察署	通行規制自体は設置されているため、取締りの要望を提出して欲しい	要望後、取締りを2回実施した
2		27-8		3	荒尾町 みどり保育園西の交差点	市道	長口から北見田の渋滞により、みどり保育園前が抜け道となり、交通量が多い。	「児童あり」の看板設置	交通防犯課	みどり保育園西側交差点には既に2枚の看板が設置されているため増設はいたしません	-
3		27-9		4	荒尾町土取 明倫小学校北門前の横断歩道	市道	北門前の横断歩道は学校側に入り込んでいて、道幅が急にせまくなっている。そのため、横断者も運転者側も見通しが悪い。	運転者側は横断者が、横断者は車がよく見えるように、横断歩道手前にカーブミラーをつけてほしい。	交通防犯課	カーブミラーは車対車の為に設置しており、ミラーの死角に子どもが入ることがあるため、対歩行者用には設置しておりません	-
4		27-10		5	富木島町貴船 明倫歩道橋	市道	歩道橋の歩道面のコンクリートが浮き、つまづきやすくなっている。	コンクリートが浮かないように補修してほしい。	土木課	コンクリートが浮かないように応急で補修します。なお、当該橋梁の全面的な修繕については、予算を確保次第、検討を進めます。	H27補修工事済
5		27-14	大田小学校	3	大田町寺下85 ライオンズマンション入口付近	市道	通学時間帯に通り抜ける車が多い。	カーブミラーの設置	交通防犯課	交差点まで車両を出せば、車の有無を確認できるため、カーブミラーは設置いたしません。	停止指導線及び丁字マークを設置
6		27-16	三ツ池小学校	2	東海市加木屋町鎌吉良根の点滅信号東のY字交差点	市道	スピードを出す車が多く、見通しが悪い。	横断歩道の設置	東海警察署	不可。スピード抑止のため横断歩道を設置することはできない。また、啓発看板を設置します。	啓発看板を設置
7	平成28年度	27-17	加木屋南小学校	1	東海市加木屋町中平地 中平地交差点東側の踏切	市道	道幅が狭く、踏切内に歩道がないため、人と車がすれ違うときに危険である。	踏切内の歩道の早期設置	土木課	歩道設置のために、用地買収を進めている。	当該地南の高架下トンネルから東に向かってポール設置やカラー塗装をすることにより安全を確保した上で、通学路を一時的に変更した。
		28-44		1	東海市立加木屋町中平地 中平地交差点東側の踏切	市道	道幅が狭く、踏切内に歩道がないため、人と車がすれ違うときに危険である。	踏切内の歩道の設置	土木課	鉄道事業者の回答は、踏切の前後に歩道が設置されてから、検討するとのこと。前後の歩道設置については、関係各所と協議をしておりますが、調整事項多数のため、時間を要します。	
8		27-26	横須賀中学校	1	高横須賀町 横須賀高校前の道路	市道	交通量が多いにも関わらず、南側に歩道と車道の区別がない。	歩道の設置または車道幅員の縮小	土木課	北側歩道を利用するように学校側での指導をお願いします	歩道設置済み
9		27-27	横須賀中学校	2	高横須賀町東屋敷周辺の道路	市道	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	歩道の設置または車道幅員の縮小	土木課	外側線の補修を今年度実施予定 ※大型車通行があるため、車道幅員の縮小はできません	外側線の引き直しを実施
10		28-6	緑陽小学校	6	名和町寝覚 寝覚公園とユーハウスの前の道	市道	公園の周りに駐車している車が多く、公園入口にもあるため子どもたちが通学時に、走る車のすぐそばを歩いている。	看板を目立つようにする。コーンなどを置く。	交通防犯課	注意看板を公園の柵へ設置します。	公園の柵へ注意看板設置済み
11		28-19	明倫小学校	1	荒尾町小池 洞ヶ山住宅西小道	市道	木が覆い茂り、道が薄暗くなっている。点灯しない防犯灯がある。(H28.7.25安全パトロールにて確認)特に冬場は暗くなるのが早く、人通りが少ないので安全面においても心配である。	樹木の伐採、防犯灯の交換	土木課交通防犯課	防犯灯の玉切れを修繕しました。	防犯灯の玉切れの修繕済み
12		28-24	明倫小学校	6	明倫小学校北門前の横断歩道	市道	北門の前の横断歩道は学校側に入り込んでいて、道幅が急に狭くなっている。そのため、歩行者も運転者側も見通しが悪い。	歩行者から車がよく見えるように、歩行者用簡易ミラーの設置	交通防犯課	設置場所について検討します。	カーブミラー設置済み
13		28-26	船島小学校	2	東海市富木島町伏見2 JA富木島支店前の横断歩道	県道	北へ向かう車道が渋滞していることが多く、横断歩道を渡るときに左右の確認がしにくい。	信号の設置	東海警察署	既設信号機との距離が短い為設置できません。南進道路に県が注意看板を設置予定です。	「横断者注意」看板設置済み(知多建設事務所)
14		28-28	大田小学校	1	東海市大田町畑間78付近の歩道	市道	餃子の王将からローソンにかけて歩道にガードレールがない。(ガードレールの設置要望きわめて多数。)	ガードレールの設置	土木課	防護柵の設置を検討してまいります。	防護柵の設置を行いました。
15		28-38	加木屋小学校	3	東海市加木屋町辻ヶ花付近の交差点	市道	交通量が多いにも関わらず、横断歩道しかない	信号機の設置	東海警察署	信号機の設置基準を満たさないため設置できません。	-
16	28-39	加木屋小学校	4	東海市加木屋町辻ヶ花栄橋付近の交差点	市道	交通量が多いにも関わらず、横断歩道しかない	信号機の設置	東海警察署	信号機の設置基準を満たさないため設置できません。	-	
17	平成29年度	28-28	大田小学校	1	東海市大田町畑間78付近の歩道	市道	餃子の王将からローソンにかけて歩道にガードレールがない。(ガードレールの設置要望きわめて多数。)	ガードレールの設置	土木課	防護柵の設置を検討してまいります。	防護柵の設置を行いました。
18		27-28	横須賀中学校	3	加木屋町畑尻 知多バス加木屋車庫前	県道	交通量が多いにも関わらず、横断歩道のみで危険。	歩行者用信号の設置	東海警察署	不可。滞留場所がないため設置できない。滞留場所があれば検討する。	取締要望提出
19		28-45	加木屋南小学校	2	東海市加木屋町冬至池 加南ふれあいの森の駐車場入口	市道	道路拡幅整備に伴い、交通量が増え、道路横断の危険が増している。	横断歩道・カーブミラーの設置	東海警察署 交通防犯課	交:目視での確認ができるためカーブミラーは設置しません。署:検討します。	横断歩道設置済み
20		29-18	横須賀小学校	1	東海市高横須賀町公家の名鉄高架近くの交差点	市道	電柱が道路上に設置されており、児童が電柱を避けて車道を通行している	電柱の移設	土木課	通学路安全推進会で移設の方針となった場合には、設置者(NTT)に対して、移設要望を伝えます。	設置者(NTT)に対して、移設依頼済み。
21		29-20	加木屋南小学校	2	東海市加木屋町冬至池 加南ふれあいの森の駐車場入口	市道	道路拡幅整備に伴い、交通量が増え、道路横断の危険が増している。	歩行者の横断箇所を明確にするため、横断歩道の設置(舗装)を希望する。カーブミラーの設置	東海警察署 交通防犯課	交:目視での確認ができるためカーブミラーは設置しません。署:検討します。	横断歩道設置済み
22		30-10	平洲小学校	1	東海市荒尾町・八柱神社南側の歩道	市道	交通量が多く、横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	東海警察署	-	横断歩道補修済

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表(H27～R2)

23	平成30年度	27-5	渡内小学校	3	東海市荒尾町寿鎌の交差点南西の車止めと車止めの間	市道	下校後の児童が自転車で通行する際、車止めと車止めの間を横からの車を意識しないで通行している。	車止めと車止めの間の車道をカラー舗装して自転車と自道車双方に注意を喚起する。	土木課	横断する児童数が多い場合は、安全対策を実施。(例)カラー舗装、車止めを門型千鳥配置に変更し、※飛び出しをしないよう、学校側の指導も必要	H30交差点内のカラー化・停止指導線・門型車止めの千鳥配置等を実施
24		27-15	三ツ池小学校	1	東海市加木屋町三ツ池の市立三ツ池保育園前の横断歩道	市道	車の交通量が多いだけでなく、スピードを出す車が多い。	押しボタン式信号機の設置	東海警察署	不可。滞留場所がないため設置できない。滞留場所があれば検討する。	横断歩道移設済み
25		27-20	加木屋南小学校	4	東海市加木屋町東大堀 大堀保育園へ向かう坂道	市道	道路西側に路側帯はあるが、幅が狭く登校時に歩行しづらい。	路側帯の拡幅又はカラー線引き	土木課	外側線の位置変更を含め、路側帯の拡幅可能	カラー舗装(グリーンベルト設置)実施済み。
26		28-14	渡内小学校	3	荒尾町向屋敷の十字路	市道	下校後の児童が自転車で通行する際、車止めと車止めの間を横からの車を意識しないで通行している。	車止めと車止めの間の車道をカラー舗装して自転車と自道車双方に注意を喚起する。	土木課	カラー舗装(塗装)を行っても、自転車の飛び出しは無くならないため、学校から児童に指導してください。なお、車止めの構造をポール式から門型千鳥配置に変更し(児童の飛び出しの防止)や、交差点部に「十字」及び「停止線」等を設置することはできます。	H29整備検討委託を実施済み H30交差点内のカラー化・停止指導線・門型車止めの千鳥配置等を実施
27		28-20	明倫小学校	2	富木島町 西才道と東才道の境界の道路	市道	長口から北見田の渋滞により、西才道と東才道の境界の道路から県道243号へ通り抜ける車がスピードを出して走り抜ける。左折禁止の看板を無視している。	子どもたちが登校する時間の取り締まり	東海警察署	常務を通じて指導・取締りを実施しています。	—
28		28-21	明倫小学校	3	みどり保育園西の交差点からセブンイレブン貴船店まで	市道	渋滞により抜け道となっているため交通量が多い。時間帯規制はあるが、無視して通る車がある。	子どもたちが登校する時間の取り締まり	東海警察署	常務を通じて指導・取締りを実施しています。	—
29		28-34	横須賀小学校	3	東海市養父町 阿知波歯科医院付近	市道	歯科医院前の道を西北へ進む道の突き当たりを左折する車が、登校中の児童と接触しそうで危険。	児童の登下校時間帯の取締り	東海警察署	常務を通じて指導・取締りを実施しています。	—
30		28-46	加木屋南小学校	3	東海市加木屋町東大堀 大堀保育園へ向かう坂道	市道	道路西側に路側帯はあるが、幅が狭く登校時に歩行しづらい。	路側帯の拡幅、カラー線引き	土木課	路側帯を拡幅した上で、カラー線引きします。	カラー舗装(グリーンベルト設置)実施済み。
31		29-4	名和小学校	3	東海市名和町森ノ上63の前の道路	市道	車が2台やっとすれ違えるぐらいの幅の道の途中、道路標識と電柱がほぼ両端や、電柱と標識が近距離で両端に立っているところがある。車が通るときは、歩行者は立ち止まってよければならず危ない。	標識の位置の変更 3本の標識をまとめる	交通防犯課	通学路標識を移設します。	通学路標識移設済み
32		29-5	渡内小学校	1	荒尾町向屋敷の十字路	市道	下校後の児童が自転車で通行する際、車止めと車止めの間を横からの車を意識しないで通行している。	車止めと車止めの間の車道をカラー舗装して自転車と自道車双方に注意を喚起する。 車止めの構造をポール式から門型千鳥配置に変更してほしい。	土木課	カラー舗装(塗装)を行っても、自転車の飛び出しは無くならないため、学校から児童に指導してください。なお、車止めの構造をポール式から門型千鳥配置に変更し(児童の飛び出しの防止)や、交差点部に「十字」及び「停止線」等を設置することはできます。	H29整備検討委託を実施済み H30交差点内のカラー化・停止指導線・門型車止めの千鳥配置等を実施
33		30-1	緑陽小学校	1	緑陽小学校南側の道路	市道	歩道、横断歩道及びカラー舗装箇所の塗装はがれが著しい。	歩道、横断歩道及びカラー舗装箇所の塗装	土木課 東海警察署	横断歩道の補修依頼済	カラー舗装のはがれについては、再塗装を実施し、横断歩道等については、警察への要望を実施。
34		30-3	名和小学校	2	東海市名和町一本木の歩道橋(しきの橋)南側横断歩道	市道	人目が届きづらく、人の通行も少ないため、登下校時の見守り目が少ないことが心配である。	防犯カメラの設置	交通防犯課	地域安全指導員による防犯パトロール頻度を上げます。防犯カメラの設置については懸念されるだけでは市内のあらゆる箇所に設置する必要が生じるため、現時点では設置する考えはありません。	地域安全指導員による巡回強化
35		30-4		3	東海市名和町一本木の歩道橋(しきの橋)	市道	歩道橋(しきの橋)が日が当たらず一日中暗く、防犯面において不安がある。	防犯灯及び防犯カメラの設置	交通防犯課	地域安全指導員による防犯パトロール頻度を上げます。防犯カメラの設置については懸念されるだけでは市内のあらゆる箇所に設置する必要が生じるため、現時点では設置する考えはありません。また、しきの橋は国が設置しており、防犯灯のさらなる設置はできません。	地域安全指導員による巡回強化
36		30-8	渡内小学校	2	東海市荒尾町勝山住宅1棟と渡内1号公園の間の交差点	市道	白線が薄くなっており、一時停止を見落としやすくなっているため、児童が横断する際に危険。	白線の塗りなおし	東海警察署 交通防犯課	東海警察署:停止線及び「止まれ」文字の補修を依頼します。 交通防犯課:停止誘導線を修繕します。	東海警察署:補修依頼済 交通防犯課:停止指導線修繕済
37		30-12	明倫小学校	1	富木島町貴船「明倫歩道橋」	市道	歩道橋のコンクリート面がひどく劣化しており、躓いて転倒する恐れがある。	歩道橋床面の舗装	土木課	平成27年度に補修工事済みであるが、劣化が進んでいるため、歩道橋床面の舗装及び補修を検討いたします。	H30に歩道橋床面の舗装及び補修済み
38		30-23	横須賀小学校	2	高横須賀町横狐塚 シャトレ・ミュージズ南側の一歩通路	市道	7:00～9:00の通行禁止の時間帯にも、児童の横をすり抜ける車が多数ある。	通学時間帯の進入禁止の徹底と取り締まり強化	愛知県警察	以前より地域課員が交通指導取締りを実施しております。	取締り実施済
39		30-24	横須賀小学校	3	高横須賀町樹形 市民体育館東側の道路	市道	7:00～9:00の通行禁止の時間帯にも、児童の横をすり抜ける車が多数ある。	通学時間帯の進入禁止の徹底と取り締まり強化	愛知県警察	交通課員が交通指導取締りを実施しました。今後も継続的に実施を予定しております。	交通市道取締りを実施 今後も継続的に実施予定
40		30-26	横須賀小学校	5	高横須賀町新田 ハッピースターチス前の交差点	市道	横断歩道がなく、一時停止の車両が前方まで出てくるために横断時に危険を伴う。	横断歩道の敷設	愛知県警察 交通防犯課	東海警察署:交差点北側の横断歩道の設置については、交通規制課へ要望します。	要望済
41		30-27	加木屋小学校	1	東海市加木屋町木之下の点滅信号付近	市道	1学期に不審者が多く目撃されており、不安。	該当地域の見回りの強化	交通防犯課	地域安全指導員による防犯パトロール頻度を向上させております。	地域安全指導員による巡回強化
42		30-29	三ツ池小学校	1	らんらんバス バス停三ツ池児童館から南加木屋駅へ通る道	市道	登校時、通勤する車の抜け道になっている。下り坂になっており、車のスピードが出やすくて危険である。	速度制限かかけられるようであれば、措置をお願いしたい。(かまぼこの設置、速度規制表示など)	交通防犯課 東海警察署	東海警察署:要望場所は30キロ規制となっております。路面への速度規制の表示「30」について依頼します。	依頼済み
43		30-34	加木屋南小学校	3	東海市加木屋町泡池 大堀緑道近くの道路	市道	道幅が狭く歩道がないので、通行時に危険が多い。	消えかかっている横断歩道白線の明確化、時間規制表示	交通防犯課 東海警察署	東海警察署:停止線の補修を依頼します。 時間規制については、地域住民、学校の総意として、要望いただく必要があるため、町内会と協議を実施してください。	停止線補修依頼済み

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表(H27～R2)

44	令和元年度	28-17	平洲小学校	2	東海市荒尾町仲田の仲田公園東側の道路	市道	歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課	塗り直しをします。	白線の塗り直しをしました。
45		28-25	船島小学校	1	東海市富木島町藤島9付近の交差点	市道	ぶどう畑に沿う道の側溝が、雨天時に水や泥があふれて通行しにくい。	側溝の排水の整備	土木課	既設側溝の改修や集水樹の設置を検討します。	雨天時の状況を日常の道路パトロールにより引き続き確認し、排水不良等が確認できた場合は既設側溝の改修等を検討いたします。
46		29-1	緑陽小学校	1	緑陽小学校南側の道路	市道	歩道、横断歩道及びカラー舗装箇所の塗装はがれが著しい。	歩道、横断歩道及びカラー舗装箇所の塗装	土木課	カラー舗装のはがれについては、再塗装を実施し、横断歩道等については、警察への要望を実施。	カラー舗装のはがれについては再塗装いたしました。
47		29-8	平洲小学校	2	東海市荒尾町仲田の仲田公園東側の道路	市道	歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課	塗り直しをします。	白線の塗り直しをしました。
48		30-11	平洲小学校	2	東海市荒尾町仲田の仲田公園東側の道路	市道	歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課	塗り直しをします。	白線の塗り直しをしました。
49		31-2	緑陽小学校	2	名和町石谷緑陽小学校南門前道路	市道	多くの児童が登下校で通る道だが、交通量が多い。	ガードレールの設置(西から東への向きでの左側)	土木課	区画線の塗り直しをします。	カラー舗装のはがれ塗り直し対策済み。
50		31-11	平洲小学校	2	東海市荒尾町仲田の仲田公園東側の道路	市道	歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課	塗り直しをします。	白線の塗り直しをしました。
51		31-20	富木島小学校	3	富木島町東山22-6「焼き肉じゅんちゃん」前の東西の道	市道	①交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。 ②東へ渡る道が複雑な三差路になっており、交通量も多いため危ない。	①歩道と車道を区別する白線を引いてほしい。 ②横断歩道があるとよい。	土木課	歩行者と車両の通行箇所を明確にするため、塗り直します。	外側線の塗り直し及び延長を実施済み
52		31-40	三ツ池小学校	4	加木屋町鎌吉良根の点滅信号東のY字交差点	市道	通学路標識が古くなり読めず、運転手へ知らせることが出来ず危険である	通学路標識の更新	交通防犯課	通学路標識の更新	通学路標識の更新
53		31-43	三ツ池小学校	7	加木屋町鎌吉良根の点滅信号東のY字交差点	市道	子ども達自身が横断する部分に分かりにくく、下校時は斜め横断や鋭角に曲がる子もおり、昨年11月には坂へ上がった児童と坂から降りてきた車との接触事故が起き、危険である	横断歩道の設置、または横断部分を赤く塗る等の注意喚起	交通防犯課	通学路標識へ看板を設置することで注意を促します。	通学路標識へ看板設置
54	31-50	加木屋南小学校	5	大堀保育園南側、東海市道別添位置図③	市道	大堀保育園東側から来る道路は一旦停止があり、車両は停止するため減速するが、大堀保育園西側道路は一旦停止は無く、優先通行になり車両が相当な速さで侵入してくるため、危険である。	路面表示や看板等により、減速効果を促進させる対策	交通防犯課	路面表示や看板等により、減速効果を促進させる対策	大堀保育園西側壁面に、注意喚起のステッカーを設置しました。	
55	R2	27-21 28-47 29-21	加木屋南小学校	5 4 3	東海市加木屋町東大堀 大堀緑道近くの道路	市道	道幅が狭く歩道がないので、通行時に危険が多い。	路側帯(片側)の設置	土木課	路側帯は狭くなるが、設置は可能。時間規制や通学路変更も検討するべきでは。	令和2年度側溝設置、カラー舗装実施
56		30-22 01-29	横須賀小学校	1	養父町大木之本アベニール西の高架下の交差点	市道	交差点内の道路上に書かれている車両を誘導する矢印が分かりにくい。一方通行にも関わらず、車両が正面衝突しそうな場面が見受けられる。	交差点内の矢印の書き直し	交通防犯課	平成28年度に交差点内の塗りなおしを実施いたしましたが、右折用の矢印は東海警察署交通課の指導の下、現在は設置しないものであるため、修繕予定はございません。 ※車両の通行に関する要望で通学路と関係なし	右折車のガイド用のカラー舗装実施
57		01-20	富木島小学校	4	富木島町東山田86-3	市道	停止線が消えかけている。スピードを出して通行する車が多い。	停止線を塗り直してほしい。	土木課 交通防犯課	土木課:塗り直します。 交通防犯課:停止指導線の修繕をします。	停止線の塗り直しをしました。
58		01-33	加木屋小学校	2	東海市加木屋町社山55愛知県立東海南高校西側の雑木林のブロック塀	県道	地震時に倒壊の恐れがある。	壁の強化を希望	知多建設事務所 土木課	昨年度に加木屋緑地の工事の際に土砂崩れ等防止のために設置したものです。	花と緑の推進課へ確認済み