



東海市 奥山池 ハザードマップ



S=1:4,000



地図の浸水区域および浸水深は、地震によってため池の堤体が満水状態(余水吐高)で決壊し、すべての貯水量が流出する状況を想定しています。
 なお、堤防決壊箇所は最も決壊の恐れがあると考えられる箇所を想定しています。流出した水は流れきると考えておりますが、地震の状況によって、決壊の箇所などの状況も異なりますので、浸水区域および浸水深が想定と異なる場合があります。