

令和5年度通学路対策希望箇所

知多建設事務所 土木課担当分

資料

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
1	緑陽小学校		1 東海市名和町 緑陽小学校南側のトドメキの信号から点滅信号までの道路	市道	交通規制の時間にも関わらず、スピードを出して通る車が多い。車幅が狭いため、車がすれ違うときに登校する児童が歩みを止めなければいけない状況がある。	通行可能時間も30キロ規制にしてほしい。ユニット規制が分かるよう、制限速度を道路に大きく表示するなどしてほしい。または、レッドゾーンにしてほしい。	東海警察署 土木課	路面表示や看板等により、減速効果を促進させる対策を検討します。	未	未定	
2	緑陽小学校		2 東海市名和町 珈琲 ミツ屋前	市道	右折待ちの車を左側から抜ける車が、前から信号に向かってくる登校児童と待ち合う。	ガードパイプを設置してほしい。	土木課	防護柵の設置基準に適するか確認いたします。	未	未定	
3	緑陽小学校		3 東海市名和町 たばこのこじまや 前の道や横の坂道にある歩行者用の白線とグリーンベルト	市道	白線がほとんど消えてしまっているため、児童が広がって歩いてしまう。児童が隅に寄って歩かなければならないため、登校に支障が出る。	白線とグリーンベルトの塗装をしてほしい。	土木課	カラー舗装、外側線の修繕の手配を行っております。(R5.10月完了予定)	未	R5	カラー塗装修繕完了、外側線の修繕手配済(R5. 10月完了予定)
4	緑陽小学校		4 東海市名和町 スギ薬局 名和店 駐車場横の道路の側溝	市道	側溝にふたがなく、児童が落ちてしまう恐れがある。	側溝にふたを設置してほしい。	土木課	道路幅員が4m以上あり、通過車両の増加や路上駐車等の問題が発生することがあるため、市では積極的に側溝に蓋・グレーチングを設置しておりませんのでご理解ください。	—		
5	名和小学校		1 東海市名和町向田の「フィットハウス」駐車場裏の道路周辺	市道	いそがいクリニック方面から駐車場の中を通り、県道へ抜ける車が多い。上名和公民館前が通学団の集合場所になっており、周辺の道は住宅街で狭く、車がスピードを出して走るため、大変危険である。そのため、登校時間に地域の方や保護者が立ってくださっている。	スクールゾーンの設置 車の通行を抑制できる施策	土木課 東海警察署	路面表示や看板等により、減速効果を促進させる対策を検討します。	未	未定	
6	名和小学校		2 東海市名和町寺徳の県道55号 沿い日向根交差点近く「ラフレスカ」前から「パロー名和店」駐車場にかけての道路	県道	ドンキホーテ側にはガードレールがあるが、反対側の歩道と車道の境にガードレールがない。1日を通して通行量が多く、登下校時の安全を確保したい。	ガードレールの設置	知多建設事務所	ガードパイプ設置について検討します。	未	未定	
7	名和小学校		3 東海市名和町日向根の国道302号の側道	国道	国道302号にかかる歩道橋(通称名和っ子橋)の南側の防音壁が半透明のものになっているが、子供達が歩道橋から下りてくるのが見えないため、側道に入ってきた車から分かりづらい。	透明度の高い防音壁の設置	名古屋国道事務所	管理者としては設置はしません。	—		
14	平洲小学校		3 東海市富木島町北屋敷の道路	市道	歩道の白線が薄くなったり、消えたりしている。	白線の塗り直し	土木課	白線の塗り直しについて検討します。	未	未定	
15	平洲小学校		4 東海市富貴ノ台二丁目～荒尾町上ノ山、峰脇のめぐみ幼稚園南側の市道	市道	歩道の白線が消えかかっている。ポールが破損している。	白線の塗り直し、ポールの再設置	土木課	白線の塗り直しについて検討します。 ポストコーンについては、修繕済みです。	未	未定	
17	明倫小学校		2 富木島町西才道(かにえきのこ園西交差点)	市道	通学路であり、狭い交差点だが、抜け道として通行する車が非常に多い。児童の登校の安全対策として、交差点に北から進入する車にとっては、左折禁止の規制があるが、違反車両が後を絶たない。また、坂道の頂上に交差点があるため、特に南側からの直進車には、横断する児童が直前まで視認しにくい。	・警察による取り締まりがほとんど行われていない場所であり、是非取り締まりを実施してほしい。 ・交差点であることの視認性を高めるカラー舗装がはげているので、カラー舗装の修繕工事をしてほしい。	東海警察署 土木課	カラー舗装の修繕について検討します。	未	未定	
18	明倫小学校		3 荒尾町藤治山(藤治山交差点からなかむら耳鼻科クリニックまでの道路の歩道)	市道	通学路として他に代替の道路がない箇所であり、大型トラックの通行が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。緑石やグリーンベルト帯の設置など、数年来要望しているが、安全対策は何も実施されていない。	・緑石の設置が困難ならば、せめてグリーンベルト帯の設置(舗装)をしてほしい。 ・朝の通学時間帯(7:15～7:45)だけでも、大型トラックの通行規制をしてほしい。	土木課 東海警察署	外側線の外側がすぐ側溝のため、グリーンベルトが設置できるかも含め一度検討します。	未	未定	

令和5年度通学路対策希望箇所

知多建設事務所 土木課担当分

資料

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
19	明倫小学校	4	荒尾町小池(市営小池住宅から洞ヶ山住宅までの道路)	市道	通学路として他に代替の道路がない箇所であり、竹林の間を抜ける狭く、うっそうとした暗い道路である。日照時間が短い時季は不審者出現の心配もある。また、舗装の劣化も著しく、強雨時には泥水が道路上を流れる。	・舗装の修繕工事と明るい街灯の設置をしてほしい。	土木課 交通防犯課	土木課:舗装の修繕について、検討します。	未	未定	
22	富木島小学校	1	富木島小学校前の東西の市道	市道	東海橋から小川糖尿病内科クリニック手前までの歩道が狭いため、富木島小児童と富木島中学生の通学、通勤者で渋滞する。富木島小前の歩道橋付近では、東・西・北方面から歩道橋に向かう児童と、富木島中学校方面に向かう富木中生や自転車通勤の人達で大渋滞が起きる。そのため、児童以外の他の通行者が、ガードレールが途切れた区間の車道脇を通行する状況になっている。雨天時はなおさら状況がひどい。	歩道の拡幅	土木課	歩道拡幅整備を予定しています。(時期未定)	未	未定	
24	富木島小学校	3	「焼き肉じゅんちゃん」(富木島町東山22-6)前の東西の道	市道	①交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。 ②東へ渡る道が複雑な三差路になっており、交通量も多いため危ない。	路側帯にグリーンベルトを設置していただきたい。ドライバーにも児童にも視覚的に目印となる。	土木課	カラー舗装について検討します。	未	未定	
25	富木島小学校	4	ベルグランデ東山(ファミリーマート富木島東山店の隣)から富木島小プール間の道	市道	道が狭く、割と深めの側溝がある。車とすれ違うときに道端ギリギリまで下がらなければならない。側溝に落ちかけた児童もいる。	側溝に蓋を設置していただきたい。	土木課	構造上、蓋の設置はできません。	—		
28	船島小学校	3	東海市富木島町新呂島 圓福寺前の通り	不明	白線が消えている。	白線の引き直し	土木課	白線の塗り直しについて検討します。	未	未定	
30	大田小学校	2	東海市大田町神宮前 大里橋北交差点より西側の道路	県道	交通量多いが、歩道狭く、柵がない。	防護柵の設置	知多建設事務所	ガードパイプ設置について検討します。	未	未定	
34	大田小学校	6	東海市大田町寺下 寺下交差点の南側歩道	県道 市道	R3に橋梁の構造上防護柵の設置は難しいため、ポストコーンで安全対策をしていますと回答をいただいたが、それでも交通量が多く、スピードを出す車が多く、危険な交差点である。	ポストコーンより丈夫な柵状の物の設置	土木課 知多建設事務所	知多建設事務所:ガードパイプ設置について検討します。	未	未定	
35	大田小学校	7	東海市大田町細田 大田小学校入口交差点から大田小学校までの道路	市道	R1に歩車道境界ブロックにより通行区分が明確なため対策は不要と回答をいただいたが、児童だけでなく高校生も使うため、道にはみ出して歩くことが必須であり、車との接触が考えられる。	防護柵の設置	土木課	歩車道境界ブロックにより通行区分が明確なため、防護柵の設置は行いません。	—		
36	大田小学校	8	東海市中央町7丁目 西番水橋から義路橋までの歩行者・自転車道	市道	草が多い茂っており、子どもが通過する際、自転車道へはみ出すため、自転車と重なった際、危険である。	定期的な草刈りの実施	土木課	年間2回、草刈を行っております。	—		
37	大田小学校	9	東海市大田町細田 旧青少年センターと東海樟風高校との間の歩行者・自転車道	市道	草が多い茂っており、子どもが通過する際、自転車と重なると、危険である。	定期的な草刈りの実施	土木課	年間2回、草刈を行っております。	—		
39	横須賀小学校	2	東海市養父町大木之元51付近 養父交差点	市道	交差点を内側に寄って曲がってくる車が多く、接触しそうなことがあり、注意が必要である。	カラー塗装による進路の表示	土木課	カラー舗装について検討します。	未	未定	
40	横須賀小学校	3	東海市養父町島之内52仙台屋から南堀畑交差点までの国道155号沿いの歩道	国道	交通量が多いのにも関わらず、歩道やガードレールの整備がなく危険を感じる。	縁石の設置や通学路であることを知らせる表示	東海警察署 知多建設事務所	知多建設事務所:グリーンベルトの設置について検討します。	未	未定	

令和5年度通学路対策希望箇所

知多建設事務所 土木課担当分

資料

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
42	加木屋小学校	2	東海市加木屋町仲新田と唐山の境 東海南高校北東のほたるの里の道の下の側溝	市道	雨の日に水の流れが速くなり、危険	側溝にふたの設置を希望	土木課	道路幅員が4m以上あり、通過車両の増加や路上駐車等の問題が発生することがあるため、市では積極的に側溝に蓋・グレーチングを設置していませんのでご理解ください	—		
43	加木屋小学校	3	東海市加木屋町丑寅海戸から南のバイパスの歩道	県道	ガードレールがなく危険	ガードレールの設置を希望	知多建設事務所	ガードパイプ設置について検討します。	未	未定	
45	加木屋小学校	5	東海市加木屋町与平山 西知多総合病院東交差点の名鉄高架下	市道	歩道が狭く、通行するのが危険	歩道を広くしてほしい	土木課 新駅周辺整備推進課	新駅周辺整備推進課：歩道拡幅整備を予定しています。(時期未定)	未	未定	
47	加木屋小学校	7	東海市加木屋町仲新田と唐山の境(ほたるの里からの道)	市道	登校時の交通量が多いにもかかわらず横断歩道がない また、通行する車の速度が速く横断が危険である	横断歩道の設置 可搬型ハンプの常設	東海警察署 土木課	可搬型ハンプの常設について、検討します。	未	未定	
48	加木屋小学校	8	東海市加木屋町中井道122-3 中井道の信号	国道	交通量の多い道を児童が横断するにもかかわらず、横断歩道のない部分がある	横断歩道の設置または歩道橋の設置または歩者分離信号の設置希望	東海警察署 知多建設事務所	知多建設事務所：横断者が著しく多い交差点ではないことから、横断歩道橋の設置基準に合致しないため、設置することはできません。	—		
50	三ツ池小学校	1	三ツ池保育園前の横断歩道	市道	歩道と車道の段差があり、転びやすい	段差を小さくする手段を検討してほしい	土木課	段差の解消について、検討します。	済	R5	段差改修済 (R5.9月実施済)
51	三ツ池小学校	2	東海市加木屋町三ツ池保育園前から生協のんびり村に続く道路	市道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	緑のラインを引く	土木課	西側で実施中の道路改良に合わせて、外側線またはグリーンベルトを検討します。	未	未定	三ツ池線の整備に合わせて整備予定
52	三ツ池小学校	3	東海市加木屋町ないしょ話・夢の森前の交差点	市道	交通量が多く、車がスピードを出して危険。	北側の道路に緑のラインを引く	土木課	Y字路南側は現況幅員が狭いため、グリーンベルト等の安全対策を行うことができませんが、北側についてはグリーンベルトの検討をします。	未	未定	三ツ池線の整備に合わせて整備予定
53	三ツ池小学校	4	三ツ池周囲の道路の木	市道	木が鬱蒼としていて、カーブミラーが見えない。	道路にはみ出ている枝の伐採	土木課	現場を確認し、管理者へ依頼をします。	未	未定	
55	三ツ池小学校	6	南加木屋駅へ通る道路	市道	歩道に当たる鉄の板が、滑りやすく危険	鉄の板に代わる材質に変更する	土木課	コンクリート蓋への変更を検討します。	未	未定	
56	三ツ池小学校	7	論田橋から東へ向かう一方通行の道	市道	車幅が狭いにもかかわらず、スピードを出して通る車が多い	緑のラインを引く	土木課	現況幅員が狭いため、グリーンベルト等の安全対策を行うことができません。	—		
57	三ツ池小学校	8	ローソン東加木屋町店向かいの道から桜木まで続く道	県道	交通量が多いにもかかわらず、歩道がない。	車両侵入を防ぐポールの設置	知多建設事務所	ポールを設置すると通行の支障となるため、設置はできません。	—		
58	三ツ池小学校	9	加木屋町鎌吉良根33の貸駐車場前	市道	道路のアスファルトが大きくぼんでいる。	アスファルトの整備	土木課	アスファルト修繕を行います。	未	未定	
59	三ツ池小学校	10	愛知用水沿いの歩道	市道	用水路沿いの草が多い茂ってくる	愛知用水へ除草の要請	土木課	愛知用水土地改良区を通じて、水資源機構に連絡済みです。	済		
61	加木屋南小学校	2	上記の場所から1m程進んだ場所	市道	段差ができています	ガードレール等の設置	土木課	側溝の段差について、修繕を検討します。	未	未定	
62	加木屋南小学校	3	泡池集会所西側道路	市道	側溝がむきだしになっている	グレーチング等の設置	土木課	道路幅員が4m以上あり、通過車両の増加や路上駐車等の問題が発生することがあるため、市では積極的に側溝に蓋・グレーチングを設置していませんのでご理解ください。	—		

令和5年度通学路対策希望箇所

知多建設事務所 土木課担当分

資料

番号	学校名	学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種 別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
63	加木屋南小学校	4	加木屋南小学校西門付近の道路	市道	車量が多く歩道がない	緑のラインを引く	土木課	現況幅員が十分あり、歩道の分離が可能なことから、グリーンベルトの設置または、外側線の設置を検討します。	未	未定	