

令和5年度通学路対策希望箇所

東海警察署 交通防犯課担当分

資料

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
1	緑陽小学校	1	東海市名和町 緑陽小学校南側のトドメキの信号から点滅信号までの道路	市道	交通規制の時間にも関わらず、スピードを出して通る車が多い。車幅が狭いため、車がすれ違うときに登校する児童が歩みを止めなければいけない状況がある。	通行可能時間も30キロ規制にしてほしい。ユニット規制が分かるよう、制限速度を道路に大きく表示するなどしてほしい。または、レッドゾーンにしてほしい。	東海警察署 土木課	東海警察署:交通規制を実施するには、地元の総意が必要となります。地元の総意が得られれば、検討します。	-		
5	名和小学校	1	東海市名和町向田の「フィットハウス」駐車場裏の道路周辺	市道	いそがいクリニック方面から駐車場の中を通り、県道へ抜ける車が多い。上名和公民館前が通学団の集合場所になっており、周辺の道は住宅街で狭く、車がスピードを出して走るため、大変危険である。そのため、登校時間に地域の方や保護者が立ってくださっている。	スクールゾーンの設置 車の通行を抑制できる施策	土木課 東海警察署	東海警察署:交通規制を実施するには、地元の総意が必要となります。地元の総意が得られれば、検討します。	-		
8	名和小学校	4	東海市名和町寺徳の寺徳公園前の道路	市道	寺徳公園から県道に抜ける道の見通しが悪く、車と子どもとの接触の危険性がある。	カーブミラーの設置	交通防犯課	設置基準上、道路反射鏡は自動車が目動車を確認するために設置しており、歩行者を確認する目的での設置はできません。なお、代替案として御要望いただいた箇所の外側線(カーブ部分の巻き込み線)が薄れているため、塗り直しをし、路面には「通学路」と記載させていただきます。	未	未定	
9	渡内小学校	1	東海市荒尾町義呂付近 渡内小学校正門(北門)前の横断歩道	市道	通学路にもなっているが、横断歩道の白線が消えかかっている。	白線の塗り直し	東海警察署	補修依頼します。	未	未定	
10	渡内小学校	2	荒尾町前田 カゴメ上野工場に面した南北通りへ出るところの道路	市道	上野中学校の通学路にもなっているが、「止まれ」の標識がない。 過去に自転車事故ありのこと。	止まれの標識の設置	東海警察署	設置基準上、三差路のため、止まれの標識は設置できません。	-		
11	渡内小学校	3	東海市荒尾町寿鎌の交差点	県道	歩車分離式のため歩行者の青信号が短い。南西から渡る児童は2信号だが、1度で渡りたいために走って渡る児童が多い。	・歩行信号の時間を長くする ・信号のスクランブル化	東海警察署	東西、南北の路線それぞれで交通量が多く、また、歩車分離信号であるため、実施できません。	-		
12	平洲小学校	1	東海市富貴ノ台一丁目星城大学南東の道路	市道	車の交通量が多い生活道路だが、横断歩道がない。	横断歩道の敷設	東海警察署	設置済みです。	済	R4	
13	平洲小学校	2	東海市富貴ノ台二丁目ワークマン荒尾町店北の道路	市道	比較的車の交通量が多いが、横断歩道がない。	横断歩道の敷設	東海警察署	設置済みです。	済	R4	
16	明倫小学校	1	富木島町貴船(明倫歩道橋交差点からみどり保育園西までの区間)	市道	7:30~8:30は進入禁止の規制があり、児童の登校の安全対策となっているが、違反車両が多い(同じ車両が毎朝通行する様子が見受けられる)。警察の取り締まりがあった直後は通行車両が格段に減るが、日が経つにつれて違反車両は増加する。	・警察による不定期の取り締まり回数を増やしてほしい。	東海警察署	常務を通じて、指導、取締りを実施します。	済	R5	
17	明倫小学校	2	富木島町西才道(かにえきのこ園西交差点)	市道	通学路であり、狭い交差点だが、抜け道として通行する車が非常に多い。児童の登校の安全対策として、交差点に北から進入する車にとっては、左折禁止の規制があるが、違反車両が後を絶たない。また、坂道の頂上に交差点があるため、特に南側からの直進車には、横断する児童が直前まで視認しにくい。	・警察による取り締まりがほとんど行われていない場所であり、是非取り締まりを実施してほしい。 ・交差点であることの視認性を高めるカラー舗装がはげてきているので、カラー舗装の修繕工事をしてほしい。	東海警察署 土木課	東海警察署:常務を通じて、指導、取締りを実施します。	済	R5	
18	明倫小学校	3	荒尾町藤治山(藤治山交差点からなかむら耳鼻科クリニックまでの道路の歩道)	市道	通学路として他に代替の道路がない箇所であり、大型トラックの通行が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。緑石やグリーンベルト帯の設置など、数年来要望しているが、安全対策は何も実施されていない。	・緑石の設置が困難ならば、せめてグリーンベルト帯の設置(舗装)をしてほしい。 ・朝の通学時間帯(7:15~7:45)だけでも、大型トラックの通行規制をしてほしい。	土木課 東海警察署	東海警察署:大型車の迂回路を含めて、地元の総意が得られれば、検討します。	-		

令和5年度通学路対策希望箇所

東海警察署 交通防犯課担当分

資料

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
19	明倫小学校	4	荒尾町小池(市営小池住宅から洞ヶ山住宅までの道路)	市道	通学路として他に代替の道路がない箇所であり、竹林の間を抜ける狭く、うっそうとした暗い道路である。日照時間が短い時季は不審者出現の心配もある。また、舗装の劣化も著しく、強雨時には泥水が道路上を流れる。	・舗装の修繕工事と明るい街灯の設置をしてほしい。	土木課 交通防犯課	交通防犯課:現地を確認したところ、一部の防犯灯に周辺の草木が掛かることで、防犯灯の光が遮られていることが判明したため、土地の所有者に対し、剪定依頼をします。			
20	明倫小学校	5	荒尾町土取(明倫小学校北東交差点)	市道	通学路であり、通行量が多い交差点で、見通しも悪いが、横断歩道がない。昨年度は、横断歩道の設置を要望したが、歩行者の滞留場所がないことを理由に、要望は受け入れられなかった。	・横断歩道の設置が困難ならば、せめて車の停止線位置を少し後ろに下げてほしい。	東海警察署	既存の停止線の位置について、適正な位置にあるため、移動は行いません。また、「止まれ」の標識の角度が歪んでいたため、車から見えるように調整を行います。	未	R5	
21	明倫小学校	6	富木島町伏見一丁目(和風ダイニング蒼天西交差点)	市道	通学路にある信号のない交差点だが、東西方向の道路がやや広く、特に通学時間帯は抜け道として通行する車が多い。	・横断歩道を設置してほしい。	東海警察署	現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。	—		
23	富木島小学校	2	上野台公園北側(富木島町山田)の横断歩道	県道	下り坂をスピードを出して通行する車が多く、横断しようとする歩行者がいても、なかなか停まらない。保護者からも心配の声がある。	横断旗の設置※R4までは押しボタン式信号機の設置を希望	交通防犯課	横断旗を設置済みです。	済	R5	
26	船島小学校	1	東海市富木島町2丁目と3丁目の境の伏見二の信号の1つ東側にある点滅信号の十字路	市道	学校へ登校する際、右側を歩くが、右側に横断歩道がない。	横断歩道の設置	東海警察署	現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。	—		
27	船島小学校	2	東海市富木島町伏見4丁目2-6 プリムローズ前の通り	市道	見通しの悪いカーブの直前の車道を川の方へ横断している。	横断歩道の設置	東海警察署	現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。	—		
29	大田小学校	1	東海市大田町的場106-1ウェルシア東海大田店より東側の道路	市道	この道路を横断して北へ向かう児童がいるが、どこにも横断歩道がない。	この道路の東端にある歩行者自転車道付近に横断歩道の設置	東海警察署	当該道路周辺は、現在、開発途中であり、新しく建物が建設される可能性があるなど、将来的な周辺環境が不透明なため、横断歩道は設置できません。周辺環境が確定し、横断歩道が設置できる条件が整えば、再度検討します。	—		
31	大田小学校	3	東海市大田町郷中178大田食糧(株)前の細道から常滑街道へ出る箇所	市道	細道から常滑街道へ出る車が多い。停止線で止まらず、街道まで頭を出す車が多い。	横断歩道の設置	東海警察署	横断歩道の設置を検討します。	未	未定	
32	大田小学校	4	東海市大田町上浜田 大田橋東側の川沿いの道路	市道	細い上に、車も通る。通学路になっているかどうか分かりにくい。	通学路標識の設置	交通防犯課	道路の幅員が狭く、道路への通学路標識の設置が行えないため、ガードレールへの共架ができないか知多建設事務所へ確認、要望します。	—		
33	大田小学校	5	東海市大田町後田 大宮橋から太田川駅東に抜ける南北の道路	市道	広い道ではないが、交通量も多く、スピードを出す車が多いので、横断するとき危険である。	横断歩道の設置	東海警察署	現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。	—		
38	横須賀小学校	1	東海市横須賀町狐塚11旧東海市立文化センターと東海労働金庫東海支店間の道路	市道	横断歩道のない場所で、一時停止を守らない車がいるため危険である。	横断歩道の設置、一時停止取り締まりの強化	東海警察署	現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。常務を通じて、指導、取締りを実施します。	済	R5	

令和5年度通学路対策希望箇所

東海警察署 交通防犯課担当分

資料

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
41	加木屋小学校	1	東海市加木屋町社山北から加木屋緑地横加木屋小学校への道	市道	新しく建設される住宅からの通学路として利用したいが、通学路の案内や街灯がない	看板や街灯の設置希望	交通防犯課	通学路標識は、車両に対して表示を行うものであり、車止めや通り抜け不可看板が設置されている当該道路については、通行車両が見込めないため、設置を見送らせていただきます。 防犯灯については、当該道路に6本設置しており、設置基準として定める防犯灯間の距離が確保できないことから、防犯灯の増設は見送らせていただきます。	-		
44	加木屋小学校	4	東海市加木屋町西御嶽と養父町竹ヶ谷の境加木屋中学校北東交差点の信号	市道	信号はあるが、横断するのに危険で通学路にできない	歩車分離信号の設置希望	東海警察署	愛知県公安委員会からのヒアリングを通じて、県の交通規制課に要望します。	未	未定	
46	加木屋小学校	6	東海市加木屋町郷中17-2本郷眼科クリニック付近の横断歩道	市道	交通量が多いにもかかわらず、押しボタンがない	押しボタン信号の設置希望	東海警察署	東側に設置されている信号交差点が近い ため、現在の設置基準上、信号機の設置はできません。	-		
47	加木屋小学校	7	東海市加木屋町仲新田と唐山の境(ぼたるの里からの道)	市道	登校時の交通量が多いにもかかわらず横断歩道がない また、通行する車の速度が速く横断が危険である	横断歩道の設置 可搬型ランプの常設	東海警察署 土木課	東海警察署:現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。	-		
48	加木屋小学校	8	東海市加木屋町中井道122-3中井道の信号	国道	交通量の多い道を児童が横断するにもかかわらず、横断歩道のない部分がある	横断歩道の設置または歩道橋の設置 または歩者分離信号の設置希望	東海警察署 知多建設事務所	東海警察署:東側に設置されている交差点が近い ため、現在の設置基準上、横断歩道、歩車分離信号の設置はできません。	-		
49	加木屋小学校	9	雉子野架道橋	市道	中ノ池からの児童が全員ここで道路を横断する。 交通量が多いにもかかわらず、横断歩道がない	横断歩道の設置希望	東海警察署	現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。	-		
53	三ツ池小学校	4	三ツ池周囲の道路の木	市道	木が鬱蒼としていて、カーブミラーが見えない。	道路にはみ出ている枝の伐採	交通防犯課	土地の所有者に対し、剪定依頼をします。	未	R5	
54	三ツ池小学校	5	三ツ池児童館南にある南加木屋駅へ通る道路	市道	交通量が多いにもかかわらず、車幅が狭く、見通しもよくない。	時間帯によるスピード制限を行うスクールゾーンの設置	東海警察署	周辺住民に対する影響が大きいため、時間帯によるスピード制限を行うスクールゾーンの設置はできません。	-		
60	加木屋南小学校	1	加木屋町泡池の町家カフェ前の横断歩道	市道	白線が消えかかっている	補修印字	東海警察署	補修依頼します。	未	未定	
64	加木屋南小学校	5	大堀保育園と大堀公園の間の道路を北に進んだ場所	市道	辺りに横断歩道がなく、危険	「横断歩道」もしくは「止まれ」の設置	東海警察署	現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。	-		