

令和7年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
1	緑陽小学校	1	東海市名和町姥ヶ懐八幡貝塚からカフェパティオに続く歩道	市道	6月に児童と自転車の接触事故あり。	通学路を示す路面塗装の実施	交通防犯課				
2	緑陽小学校	2	東海市名和町大根大廻間池南から大廻間池バス停への道	市道	6月に児童の自転車と原付の接触事故あり。	見通しが悪いために樹木剪定と除草の実施	土木課				
3	緑陽小学校	3	東海市名和町欠下68	市道	近隣民家のブロック塀が倒壊しそうで危険を感じる	該当家屋の持ち主に働きかけをしてもらいたい	土木課				
4	緑陽小学校	4	東海市名和町秀英ビル前の横断歩道およびフジカツ前横断歩道	市道	交通量が多いにもかかわらず、信号がない	横断用の手旗の設置をしてもらいたい	交通防犯課				
5	緑陽小学校	5	東海市名和町蓮池 一番畑保育園横の道	市道	時間帯通行規制になっているが、車が多く通行している	通学路を示す路面塗装の実施	交通防犯課				
6	名和小学校	1	名和町東田 上名和公民館前の道路～北三宅山に続く道路	市道	朝の登校時、交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。カーブがあり車のスピードも出ているため危険。	看板や通学路の表示、グリーンゾーンやゾーン30の設置等	東海警察署 交通防犯課				
							土木課				
7	名和小学校	2	名和町東田 上名和公民館前の道路	市道	朝の登校時、公民館の塀が死角となって左側から来る車が見えにくい。	止まれの標識や路面標示、ミラーの設置、走行車に児童の横断が分かるような表示等	東海警察署 交通防犯課				
8	名和小学校	3	名和町山東 名和小学校正門～Y字路	市道	道幅が狭く、児童の登下校時に車がすれ違うため非常に危険	グリーンゾーンの設置	土木課				
9	名和小学校	4	名和町西垣内 アライ接骨院前道路を西に進んだ箇所	市道	坂道が急で、特に雨天時に滑って転ぶ児童が多い。また、手すりが途中までしか設置されていない。	滑りにくくするための舗装や階段設置、手すりの延長	土木課				
10	名和小学校	5	名和町東垣内 アライ接骨院前の道路	市道	道幅が狭く、児童の登下校時に車がすれ違うため非常に危険。またスピードを出し、一旦停止をしない車が多く危険	グリーンゾーンの設置、「止まれ」や白線の塗り直し、ゾーン30等の注意喚起	土木課				
							東海警察署				
11	渡内小学校	1	東海市荒尾町寿鎌の交差点	県道	歩車分離式のため歩行者の青信号が短い。南西から渡る児童は2信号だが、1度で渡りきれず、次の信号を待つと大変時間がかかる。	登校時間帯の歩行者信号の時間を長くする	東海警察署				
12	渡内小学校	2	東海市荒尾町義呂付近 渡内小学校西門前の横断歩道	市道	横断歩道の白線が消えかかっている。	白線の塗り直し	東海警察署				
13	渡内小学校	3	東海市荒尾町義呂付近 渡内小学校プール横の歩道	市道	児童の通学路にはなっているが横断歩道がない。	横断歩道の設置	東海警察署				
14	渡内小学校	4	東海市荒尾町寿鎌のわたち歯科院付近の歩道	県道	横断歩道の白線が消えかかっている。	白線の塗り直し	東海警察署				
15	平洲小学校	1	東海市荒尾町中屋敷181 平洲保育園駐車場付近の横断歩道	市道	横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	東海警察署				
16	平洲小学校	2	東海市荒尾町神田30 コーポS&S付近の白線	市道	児童が通る歩道の白線がほとんど消えている。	白線の塗り直し	土木課				
17	平洲小学校	3	東海市富貴ノ台5丁目17-1 ヤマト運輸東海富貴ノ台営業所付近の白線	市道	車通りの多い道路の白線が消えかかっている。	白線の塗り直し	土木課				
18	平洲小学校	4	東海市富貴ノ台5丁目8-8 シャトレーファイブ前の白線	市道	歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課				
19	明倫小学校	1	東海市富木島町貴船の歩道橋	市道	歩道側面、プラスチックの壁にたくさんの穴が空いている。7/1(火)～3(木)歩道橋の補修工事があったが、それは直っていない。	壁の補修	土木課				

令和7年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
20	明倫小学校	2	東海市荒尾町寺前のフェンス	市道	クラインガルデン西側の歩道の脇のフェンスが破れており、足が引っ掛かっている児童がいた。	修繕	土木課				
21	明倫小学校	3	東海市富木島町伏見1丁目の道路	市道	セイムズ北側の通り(伏見通りへの抜け道)の白線(歩道との境)が消えている。	塗り直し	土木課				
22	明倫小学校	4	東海市富木島町伏見1丁目4-4周辺の道路	市道	富田公園周辺のT字の止まれ(4カ所とも)が消えている。	塗り直し	東海警察署				
23	明倫小学校	5	東海市荒尾町明倫の給食センター南側道路	市道	交差点の溝にのっているグレーチングとグレーチングの間が大きく空いており、足が穴に落ちる可能性があり、危険である。	蓋等の改善	土木課				
24	富木島小学校	1	上野台公園北側(富木島町山田)の横断歩道	県道	大府方面から下り坂をスピードを出して通行する車が多く、横断しようとする歩行者がいても止まってくれる自動車が少ない。保護者からも、登下校時や放課後に児童が横断歩道を利用する際、いつか子どもたちの横断中に自動車が突っ込んでくるのではないかとという心配の声が上がっている。また、地域の方からも以前死亡事故があったという話を聞いている。	信号機の設置	東海警察署				
25	富木島小学校	2	富木島小学校前の東西の市道	市道	東海橋から小川糖尿病内科クリニック手前までの歩道が狭いため、富木島小児童と富木島中学生の通学、通勤者で渋滞する。富木島小前の歩道橋付近では、東・西・北方面から歩道橋に向かう児童と、富木島中学校方面に向かう富木中学生や自転車通勤の人たちで大渋滞が起きる。そのため、児童以外の他の通行者が、ガードレールが途切れた区間の車道脇を通行する状況になっており、安全性に欠ける。人命に関わる事案であり、何か起こってからでは遅い。雨天時は、保護者送迎と相まってなおさらひどい状況である。	歩道の拡幅 歩道橋の巾拡大	土木課				
26	富木島小学校	3	清長公園(富木島町大清水1-99)の周辺道路	市道	住宅街の中にあり、周辺に住む子どもたちがよく遊ぶ公園である。四方を道路に囲まれており、専用の駐車場がないため、周辺に路上駐車をよく見かける。児童が下校したり公園を行き来したりする際には、路上に駐められた車を避けて歩かなければならないため、事故が心配である。	路上駐車禁止規制及び標識の設置 グリーンベルトの設置	東海警察署				
							土木課				
27	富木島小学校	4	ベルグランデ東山(ファミリーマート富木島東山店の隣)から富木島小プール間の道	市道	道が狭く、割と深めの側溝がある。車とすれ違うときに道端ギリギリまで下がらなければならない。側溝に落ちかけた児童もいる。	「幅員減少」の看板設置 側溝のふた設置	交通防犯課	※令和6年度と同じ要望、回答済み			
							土木課				
28	船島小学校	1	東海市富木島町船島1-1 学校前の川沿いの歩道	市道	雨で道が崩れた箇所がある。この川沿いを通学してくるため、崩れた箇所以外の道も同様に崩れてしまうのではないかと	崩れないような補強	土木課				
29	船島小学校	2	県道55号線、栗田商会前の歩道	県道	朝の通勤・通学の時間にショートカットのために歩道を走る車がいる。	歩道にポール設置	知多建設事務所				
30	船島小学校	3	東海市富木島町伏見3丁目19-1	市道	側溝の蓋がなく、過去に足を滑らせて落ちてしまった児童がいると地域の方から報告があった。	側溝の蓋を設置	土木課				
31	船島小学校	4	愛知県東海市富木島町南島、姫島八幡社横道路	市道	木が飛び出ており危険	木の剪定	土木課				
32	大田小学校	1	大田町寺下、寺下交差点の南東、南西角	県道	信号待機時にポールのみなので、ガードされず不安。そのためR5にガードパイプの設置を検討と回答があったが、どうなったか。	ガードパイプの設置	知多建設事務所				
33	大田小学校	2	中央町7丁目、新義路橋脇の横断歩道	市道	横断歩道で停止しない車も多く、横断が危険な箇所と以前より対処要望を出していた。H29に路面のカラー化を検討とあったが、どうなったか。	路面のカラー化	土木課				

令和7年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
34	大田小学校	3	大田町寺下と中央町2丁目の境目道路	市道	市役所西交差点の信号待ちを回避したい車両が抜け道として使用する。道も狭いので、児童と接触しそうで危ない。	通学路標識の設置 時間帯通行止め等	東海警察署 交通防犯課				
35	大田小学校	4	大田町細田、小学校西側の道路	市道	排水が悪く、歩道のほとんどが水たまりになり、子どもたちが車道へ出なければいけなくなる	水が流れるような傾斜を付ける等の改修	土木課				
36	横須賀小学校	1	東海市高横須賀町狐塚の創造の社交館と東海労働金庫東海支店間の道路	市道	横断歩道がなく渡る際に危険である。	横断歩道を設置してほしい (R6より継続案件)	東海警察署				
37	横須賀小学校	2	東海市高横須賀町公家の高架下信号のない横断歩道	市道	ガードレールが通学路の内側にあり、意味をなしていない。複雑な道となっており巻き込み等危険である。	ガードレールを通学路の外側に移動または外側にも設置してほしい。	土木課				
38	横須賀小学校	3	東海市高横須賀町の旭軒前横断歩道	市道	信号のない横断歩道は、交通量が多く速度超過している車も多いため危険である。	・押しボタン式の信号機を設置していただきたい。 ・過度の速度超過の取り締まりをお願いしたい。	東海警察署				
39	横須賀小学校	4	東海市高横須賀町のトタン堀	市道	トタン堀がはがれてきており倒壊する恐れがある。道が狭いため逃げ場もなく危険である。	・修理要望をしていただきたい。 ・空き家の場合は撤去または修繕していただきたい。	土木課				
40	横須賀小学校	5	東海市元浜町の横須賀保育園前の道	市道	7:00~8:30の間ユニット規制されているが無視して抜け道として通行する車が多く見られ、通学の集合同所になっているため危険である。	・過去にも取り締まりをしていただいているが、慢性的に渋滞の抜け道となっているため、さらに取り締まりの強化、警官の立哨をお願いしたい。	東海警察署				
41	横須賀小学校	6	東海市養父町の養父公民館前の道	国道	路幅が狭く通行車両と接触事故を起こす危険がある。	・路側帯に塗装をし、歩道であることを分かりやすくしてほしい。 ・グリーンベルトは片道だけあるので両側をお願いしたい。 ・他にも縁石の設置や通学路であることも分かるようにしてほしい。	知多建設事務所				
42	加木屋小学校	1	西知多総合病院東交差点	市道	恒常的に渋滞が起り、車道側信号が赤になっても交差点に進入する車がほとんどであり、非常に危険である。	登下校の児童は信号に合わせて走ることがおおいいため、児童の安全のため押しボタン式信号の設置を希望。車の交通量を鑑みた場合も歩行者が渡る場合のみ押しボタンとした方がよい。この交差点は現在で300名の児童が横断している。	東海警察署				
43	加木屋小学校	2	新しくできたすずいだ橋付近	市道	道路が、橋に向かっていくにつれて、登りの勾配があり、児童が横断しているのに気が付きにくい。現在、車のスピードを出しすぎないように対策を講じている。バイパスから半田街道の抜け道として通る車が多く、スピードも出やすい。	今後、養父森岡線が開通すれば、車の交通量が著しく増加する。中央にパイプを立てて、車の南北の横断、右折合流ができないようにしてほしい。	土木課				
44	加木屋小学校	3	白拍子交差点北の歩道	市道	歩道が狭く、電柱などがある箇所は、歩行者が車道に入ってしまうがちになる。	車にも通学路であることが分かるように、グリーンベルトの設置をお願いしたい。	土木課				
45	加木屋小学校	4	東海市加木屋町社山北から加木屋緑地横加木屋小学校への道	市道	毎年、樹木の剪定をいただいている。一方で樹木が道路を斜めに生い茂ってきている木々がある。老木であり暴風や大雨による倒木も懸念される。	加木屋緑地ではあるが、道路をまたがる木々を剪定してほしい。	土木課				
46	加木屋小学校	5	西知多総合病院東交差点南の脇道(井桁屋裏の交差点)	市道	与平山の住民が半田街道へ出るために通学路を横切る。自動車に一旦停止、減速せよなどの表示がない。見通しが悪く、坂道であるためスピードが出やすい。	減速を促す注意喚起の施工対策を検討してもらいたい。	交通防犯課 東海警察署				
47	加木屋小学校	6	東海市加木屋町仲新田と唐山の境東海南高校北東、ほたるの里の道の下側溝	市道	雨の日に雨水が流れ込み冠水し、誤って子どもたちが足を踏み入れてしまう危険がある。	側溝のふたの設置を希望するとともに、アスファルト舗装の端部処理を行い、人の侵入を阻むものを設置してほしい。	土木課				
48	加木屋小学校	7	東海南高校角の交差点	市道	高校の外壁が高く、北から南へ行く車の歩行者の確認がしづらい。現在、道路を赤で塗装し、危険度を表示しているが、どちらが優先道路かが分からない。	車の南北の横断について、注意喚起等の施工対策を検討してもらいたい。	交通防犯課				
49	加木屋小学校	8	加木屋保育園下の歩道	市道	通行する子どもの数が多く、子どもが車道に降りてしまい危険である。	歩道上にガードレールを設置してほしい。	土木課				

令和7年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
50	加木屋小学校	9	雉子山架道橋	市道	登下校時に車の通行が多い。中ノ池から階段を上ってきた児童が横断して橋を渡るが道路も狭く危険である。	車に通学路であることが分かるように、グリーンベルトの設置をお願いしたい。	土木課				
51	三ツ池小学校	1	三ツ池小入り口、里山公園横の横断歩道	市道	横断歩道、止まれマークが消えかかっている。	線を引く	東海警察署				
52	三ツ池小学校	2	三ツ池保育園前から三ツ池公園までの道	市道	交通量が多い。歩道と車道の区別がない。	歩道線を引く	土木課				
53	三ツ池小学校	3	論田橋付近	市道	交通量が多い。横断歩道と止まれマークが消えかかっている。	線を引くまたは標識等の設置	東海警察署				
54	三ツ池小学校	4	愛知用水路沿いの歩道	市道	用水路沿いの草が生い茂っている。	除草	愛知用水				
55	三ツ池小学校	5	桜木から東加木屋への道	市道	歩道がなく、木や草が生い茂っているため、暗い。	歩道線を引く	土木課	東海市道ではなく、大府市道となるため実施できません。			
56	加木屋南小学校	1	東海市加木屋町泡池11-624付近	市道	空き地から、雨の日に砂利や土が流れ出てくるという地域住民の声あり。通学路としては状態がよくなく、土嚢等で止められないかという意見。ただ、広大な空き地がおそらく私有地のため、対応が難しい。	土嚢の設置	土木課				
57	加木屋南小学校	2	東海市加木屋町陀々法師14-13	市道	ユニーブル前の道に「グリーンベルト」を舗装してほしいという地域住民の声あり。子どもと車両が接触しそうになるなど危ない場面が時折みられるようで、できれば「スピードバンプ(かまぼこ)」を舗装してもらい、スピードの減速を促したい。	「グリーンベルト」「スピードバンプ(かまぼこ)」の舗装	土木課				