

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表（H27～R5）

番号	対策実施年度	年度通し番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	学校側が希望する対策	担当部署	対策案	対策結果
1	平成27年度	27-7	明倫小学校	2	富木島町 西才道と東才道の境界の道路	市道	長口から北見田の渋滞により、西才道と東才道の境界の道路から県道243号へ通り抜ける車がスピードを出して走り抜ける。左折禁止の看板があっても無視していく車もある。	子どもたちが登校する時間の通行規制	東海警察署	通行規制自体は設置されているため、取締りの要望を提出して欲しい	要望後、取締りを2回実施した
2		27-8		3	荒尾町 みどり保育園西の交差点	市道	長口から北見田の渋滞により、みどり保育園前が抜け道となり、交通量が多い。	「児童あり」の看板設置	交通防犯課	みどり保育園西側交差点には既に2枚の看板が設置されているため増設はいたしません	—
3		27-9		4	荒尾町土取 明倫小学校北門前の横断歩道	市道	北門前の横断歩道は学校側に入り込んでいて、道幅が急にせまくなっている。そのため、横断者も運転者側も見通しが悪い。	運転者側は横断者が、横断者は車がよく見えるように、横断歩道手前にカーブミラーをつけてほしい。	交通防犯課	カーブミラーは車対車の為に設置しており、ミラーの死角に子どもが入ることがあるため、対歩行者用には設置しておりません	—
4		27-10		5	富木島町貴船 明倫歩道橋	市道	歩道橋の歩道面のコンクリートが浮き、つまづきやすくなっている。	コンクリートが浮かないように補修してほしい。	土木課	コンクリートが浮かないように応急で補修します。なお、当該橋梁の全体的な修繕については、予算を確保次第、検討を進めます。	H27補修工事済
5		27-14	大田小学校	3	大田町寺下85 ライオンズマンション入口付近	市道	通学時間帯に通り抜ける車が多い。	カーブミラーの設置	交通防犯課	交差点まで車両を出せば、車の有無を確認できるため、カーブミラーは設置いたしません。	停止指導線及び丁字マークを設置
6		27-16	三ツ池小学校	2	東海市加木屋町鎌吉良根の点滅信号東のY字交差点	市道	スピードを出す車が多く、見通しが悪い。	横断歩道の設置	東海警察署	不可。スピード抑制のため横断歩道を設置することはできない。また、啓発看板を設置します。	啓発看板を設置
7	平成28年度	27-17	加木屋南小学校	1	東海市加木屋町中平地 中平地交差点東側の踏切	市道	道幅が狭く、踏切内に歩道がないため、人と車がすれ違うときに危険である。	踏切内の歩道の早期設置	土木課	歩道設置のために、用地買収を進めている。	当該地南の高架下トンネルから東に向かってポール設置やカラー塗装をすることにより安全を確保した上で、通学路を一時的に変更した。
		28-44		1	東海市市立加木屋町中平地 中平地交差点東側の踏切	市道	道幅が狭く、踏切内に歩道がないため、人と車がすれ違うときに危険である。	踏切内の歩道の設置	土木課	鉄道事業者の回答は、踏切の前後に歩道が設置されてから、検討することです。前後の歩道設置については、関係各所と協議しておりますが、調整事項多数のため、時間を要します。	
8		27-26	横須賀中学校	1	高横須賀町 横須賀高校前の道路	市道	交通量が多いにも関わらず、南側に歩道と車道の区別がない。	歩道の設置または車道幅員の縮小	土木課	北側歩道を利用するように学校側での指導をお願いします	歩道設置済み
9		27-27		2	高横須賀町東屋敷周辺の道路	市道	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	歩道の設置または車道幅員の縮小	土木課	外側線の補修を今年度実施予定 ※大型車通行があるため、車道幅員の縮小はできません	外側線の引き直しを実施
10		28-6	緑陽小学校	6	名和町寝覚 寝覚公園とユー・ハウスの前の道	市道	公園の周りに駐車している車が多く、公園入口にもあるため子どもたちが通学時に、走る車のすぐそばを歩いている。	看板を目立つようにする。コーンなどを置く。	交通防犯課	注意看板を公園の柵へ設置します。	公園の柵へ注意看板設置済み
11		28-19	明倫小学校	1	荒尾町小池 洞ヶ山住宅西小道	市道	木が覆い茂り、道が薄暗くなっている。点灯しない防犯灯がある。(H28.7.25安全パトロールにて確認)特に冬場は暗くなるのが早く、人通りが少ないので安全面においても心配である。	樹木の伐採、防犯灯の交換	土木課交通防犯課	防犯灯の玉切れを修繕しました。	防犯灯の玉切れの修繕済み
12		28-24		6	明倫小学校北門前の横断歩道	市道	北門の前の横断歩道は学校側に入り込んでいて、道幅が急に狭くなっている。そのため、歩行者も運転者側も見通しが悪い。	歩行者から車がよく見えるように、歩行者用簡易ミラーの設置	交通防犯課	設置場所について検討します。	カーブミラー設置済み
13		28-26	給島小学校	2	東海市富木島町伏見2 JA富木島支店前の横断歩道	県道	北へ向かう車道が渋滞していることが多く、横断歩道を渡るときに左右の確認がしにくい。	信号の設置	東海警察署	既設信号機との距離が短い為設置できません。南進道路に県が注意看板を設置予定です。	「横断者注意」看板設置済み(知多建設事務所)
14		28-28	大田小学校	1	東海市大田町畑間78付近の歩道	市道	餃子の王将からローソンにかけて歩道にガードレールがない。(ガードレールの設置要望きわめて多数。)	ガードレールの設置	土木課	防護柵の設置を検討してまいります。	防護柵の設置を行いました。
15		28-38	加木屋小学校	3	東海市加木屋町辻ヶ花付近の交差点	市道	交通量が多いにも関わらず、横断歩道しかない	信号機の設置	東海警察署	信号機の設置基準を満たさないため設置できません。	—
16		28-39		4	東海市加木屋町辻ヶ花栄橋付近の交差点	市道	交通量が多いにも関わらず、横断歩道しかない	信号機の設置	東海警察署	信号機の設置基準を満たさないため設置できません。	—
17	平成29年度	28-28	大田小学校	1	東海市大田町畑間78付近の歩道	市道	餃子の王将からローソンにかけて歩道にガードレールがない。(ガードレールの設置要望きわめて多数。)	ガードレールの設置	土木課	防護柵の設置を検討してまいります。	防護柵の設置を行いました。
18		27-28	横須賀中学校	3	加木屋町畑尻 知多バス加木屋車庫前	県道	交通量が多いにも関わらず、横断歩道のみで危険。	歩行者用信号の設置	東海警察署	不可。滞留場所がないため設置できない。滞留場所があれば検討する。	取締要望提出
19		28-45	加木屋南小学校	2	東海市加木屋町冬至池 加南ふれあいの森の駐車場入口	市道	道路拡幅整備に伴い、交通量が増え、道路横断の危険が増している。	横断歩道・カーブミラーの設置	東海警察署 交通防犯課	交：目視での確認ができるためカーブミラーは設置しません。署：検討します。	横断歩道設置済み
20		29-18	横須賀小学校	1	東海市高横須賀町公家の名鉄高架近くの交差点	市道	電柱が道路上に設置されており、児童が電柱を避けて車道を通行している	電柱の移設	土木課	通学路安全推進会で移設の方針となった場合には、設置者(NTT)に対して、移設要望を伝えます。	設置者(NTT)に対して、移設依頼済み。
21		29-20	加木屋南小学校	2	東海市加木屋町冬至池 加南ふれあいの森の駐車場入口	市道	道路拡幅整備に伴い、交通量が増え、道路横断の危険が増している。	歩行者の横断箇所を明確にするため、横断歩道の設置（舗装）を希望する。カーブミラーの設置	東海警察署 交通防犯課	交：目視での確認ができるためカーブミラーは設置しません。署：検討します。	横断歩道設置済み
22		30-10	平洲小学校	1	東海市荒尾町・八柱神社南側の歩道	市道	交通量が多く、横断歩道の白線が薄くなっている。	白線の塗りなおし	東海警察署	-	横断歩道補修済

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表（H27～R5）

23		27-5	渡内小学校	3	東海市荒尾町寿鐘の交差点南西の車止めと車止めの間	市道	下校後の児童が自転車で行く際、車止めと車止めの間を横からの車を意識しないで通行している。	車止めと車止めの間の車道をカラー舗装して自転車と自動車双方に注意を喚起する。	土木課	横断する児童数が多い場合は、安全対策を実施。（例）カラー舗装、車止めの門型千鳥配置に変更します。 ※飛び出しをしないよう、学校の指導も必要	H30交差点内のカラー化・停止指導線・門型車止めの千鳥配置等を実施
24		27-15	三ツ池小学校	1	東海市加木屋町三ツ池の市立三ツ池保育園前の横断歩道	市道	車の交通量が多いだけでなく、スピードを出す車が多い。	押しボタン式信号機の設置	東海警察署	不可。滞留場所がないため設置できない。滞留場所があれば検討する。	横断歩道移設済み
25		27-20	加木屋南小学校	4	東海市加木屋町東大堀 大堀保育園へ向かう坂道	市道	道路西側に路側帯はあるが、幅が狭く登校時に歩行しづらい。	路側帯の拡幅又はカラー線引き	土木課	外側線の位置変更を含め、路側帯の拡幅可能	カラー舗装（グリーンベルト設置）実施済み。
26		28-14	渡内小学校	3	荒尾町向屋敷の十字路	市道	下校後の児童が自転車で行く際、車止めと車止めの間を横からの車を意識しないで通行している。	車止めと車止めの間の車道をカラー舗装して自転車と自転車双方に注意を喚起する。	土木課	カラー舗装（塗装）を行っても、自転車の飛び出しは無くならないため、学校から児童に指導してください。 なお、車止めの構造をポール式から門型千鳥配置に変更し（児童の飛び出しの防止）や、交差点部に「十字」及び「停止線」等を設置することができます。	H29整備検討委託を実施済み H30交差点内のカラー化・停止指導線・門型車止めの千鳥配置等を実施
27		28-20	明倫小学校	2	富木島町 西才道と東才道の境界の道路	市道	長口から北見田の渋滞により、西才道と東才道の境界の道路から県道243号へ通り抜ける車がスピードを出して走り抜ける。左折禁止の看板を無視している。	子どもたちが登校する時間の取り締まり	東海警察署	常務を通じて指導・取締りを実施しています。	－
28		28-21		3	みどり保育園西の交差点からセブンイレブン貴船店まで	市道	渋滞により抜け道となっているため交通量が多い。時間帯規制はあるが、無視して通る車がある。	子どもたちが登校する時間の取り締まり	東海警察署	常務を通じて指導・取締りを実施しています。	－
29		28-34	横須賀小学校	3	東海市養父町 阿知波歯科医院付近	市道	歯科医院前の道を西北へ進む道の突き当たりを左折する車が、登校中の児童と接触しそうで危険。	児童の登下校時間帯の取締り	東海警察署	常務を通じて指導・取締りを実施しています。	－
30		28-46	加木屋南小学校	3	東海市加木屋町東大堀 大堀保育園へ向かう坂道	市道	道路西側に路側帯はあるが、幅が狭く登校時に歩行しづらい。	路側帯の拡幅、カラー線引き	土木課	路側帯を拡幅した上で、カラー線引きします。	カラー舗装（グリーンベルト設置）実施済み。
31		29-4	名和小学校	3	東海市名和町森ノ上63の前の道路	市道	車が2台やっとすれ通るぐらいの幅の道の途中、道路標識と電柱がほぼ面通し、電柱と標識が近距離で面通しに立っているところがある。車が通るときは、歩行者は立ち止まってやらなければならない。	標識の位置の変更 3本の標識をまとめる	交通防犯課	通学路標識を移設します。	通学路標識移設済み
32		29-5	渡内小学校	1	荒尾町向屋敷の十字路	市道	下校後の児童が自転車で行く際、車止めと車止めの間を横からの車を意識しないで通行している。	車止めと車止めの間の車道をカラー舗装して自転車と自転車双方に注意を喚起する。 車止めの構造をポール式から門型千鳥配置に変更してほしい。	土木課	カラー舗装（塗装）を行っても、自転車の飛び出しは無くならないため、学校から児童に指導してください。 なお、車止めの構造をポール式から門型千鳥配置に変更し（児童の飛び出しの防止）や、交差点部に「十字」及び「停止線」等を設置することができます。	H29整備検討委託を実施済み H30交差点内のカラー化・停止指導線・門型車止めの千鳥配置等を実施
33	平成30年度	30-1	緑陽小学校	1	緑陽小学校南側の道路	市道	歩道、横断歩道及びカラー舗装箇所の塗装はがれが著しい。	歩道、横断歩道及びカラー舗装箇所の塗装	土木課 東海警察署	横断歩道の補修依頼済	カラー舗装のはがれについては、再塗装を実施し、横断歩道等については、警察への要望を実施。
34		30-3	名和小学校	2	東海市名和町一本木の歩道橋(しきの橋)南側横断歩道	市道	人目が届きづらく、人の通行も少ないため、登下校時の見守る目が少ないことが心配である。	防犯カメラの設置	交通防犯課	地域安全指導員による防犯パトロール頻度を上げます。防犯カメラの設置については懸念されるだけでは市内のあらゆる箇所に設置する必要が生じるため、現時点では設置する考えはありません。	地域安全指導員による巡回強化
35		30-4		3	東海市名和町一本木の歩道橋(しきの橋)	市道	歩道橋(しきの橋)が日が当たらず一日中暗く、防犯面において不安がある。	防犯灯及び防犯カメラの設置	交通防犯課	地域安全指導員による防犯パトロール頻度を上げます。防犯カメラの設置については懸念されるだけでは市内のあらゆる箇所に設置する必要が生じるため、現時点では設置する考えはありません。また、しきの橋は国が設置しており、防犯灯のさらなる設置はできません。	地域安全指導員による巡回強化
36		30-8	渡内小学校	2	東海市荒尾町勝山住宅1棟と渡内1号公園の間の交差点	市道	白線が薄くなっており、一時停止を見落としやすくなっているため、児童が横断する際に危険。	白線の塗りなおし	東海警察署 交通防犯課	東海警察署：停止線及び「止まれ」文字の補修を依頼します。 交通防犯課：停止誘導線を修繕します。	東海警察署：補修依頼済 交通防犯課：停止指導線修繕済
37		30-12	明倫小学校	1	富木島町貴船「明倫歩道橋」	市道	歩道橋のコンクリート面がひどく劣化しており、蹈いて転倒する恐れがある。	歩道橋床面の舗装	土木課	平成27年度に補修工事済みであるが、劣化が進んでいるため、歩道橋床面の舗装及び補修を検討いたします。	H30に歩道橋床面の舗装及び補修済み
38		30-23	横須賀小学校	2	高横須賀町横須賀シャトレーヌ南側の歩道	市道	7:00～9:00の通行禁止の時間帯にも、児童の横をすり抜ける車が多数ある。	通学時間帯の進入禁止の徹底と取り締まり強化	愛知県警察	以前より地域課員が交通指導取締りを実施しております。	取締り実施済
39		30-24		3	高横須賀町新形市民体育館東側の道路	市道	7:00～9:00の通行禁止の時間帯にも、児童の横をすり抜ける車が多数ある。	通学時間帯の進入禁止の徹底と取り締まり強化	愛知県警察	交通課員が交通指導取締りを実施しました。今後も継続的に実施を予定しております。	交通市道取締りを実施 今後も継続的に実施予定
40		30-26		5	高横須賀町町新田ハッピースターデスの交差点	市道	横断歩道がなく、一時停止の車両が前方まで出てくるために横断時に危険を伴う。	横断歩道の敷設	愛知県警察 交通防犯課	東海警察署：交差点北側の横断歩道の設置については、交通規制課へ要望します。	要望済
41		30-27	加木屋小学校	1	東海市加木屋町木之下の点滅信号付近	市道	1学期に不審者が多く目撃されており、不安。	該当地域の見回りの強化	交通防犯課	地域安全指導員による防犯パトロール頻度を向上させております。	地域安全指導員による巡回強化
42		30-29	三ツ池小学校	1	らんらんバスバス停三ツ池児童館から南加木屋駅へ通る道	市道	登校時、通勤する車の抜け道になっている。下り坂になっており、車のスピードが出やすく危険である。	速度制限かかけられるようであれば、措置をお願いしたい。（かまぼこの設置、速度規制表示など）	交通防犯課 東海警察署	東海警察署：要望場所は30キロ規制となっております。路面への速度規制の表示「30」について依頼します。	依頼済み
43		30-34	加木屋南小学校	3	東海市加木屋町池田 大堀線近くの道路	市道	道幅が狭く歩道がないので、通行時に危険が多い。	消えかかっている横断歩道白線の明確化、時間規制表示	交通防犯課 東海警察署	東海警察署：停止線の補修を依頼します。 時間規制については、地域住民、学校の総意として、要望いただく必要があるため、町内会と協議を実施してください。	停止線補修依頼済み

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表（H27～R5）

44	令和元年度	28-17	平洲小学校	2	東海市荒尾町仲田の仲田公園東側の道路	市道	歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課	塗り直しをします。	白線の塗り直しをしました。
45		28-25	船島小学校	1	東海市富木島町藤島9付近の交差点	市道	ぶどう畑に沿う道の側溝が、雨天時に水や泥があふれて通行しにくい。	側溝の排水の整備	土木課	既設側溝の改修や集水樹の設置を検討します。	雨天時の状況を日常の道路/トロールにより引き続き確認し、排水不良等が確認できた場合は既設側溝の改修等を検討いたします。
46		29-1	緑陽小学校	1	緑陽小学校南側の道路	市道	歩道、横断歩道及びカラー舗装箇所の塗装はがれが著しい。	歩道、横断歩道及びカラー舗装箇所の塗装	土木課	カラー舗装のはがれについては、再塗装を実施し、横断歩道等については、警察への要望を実施。	カラー舗装のはがれについては再塗装いたしました。
47		29-8	平洲小学校	2	東海市荒尾町仲田の仲田公園東側の道路	市道	歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課	塗り直しをします。	白線の塗り直しをしました。
48		30-11		2	東海市荒尾町仲田の仲田公園東側の道路	市道	歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課	塗り直しをします。	白線の塗り直しをしました。
49		31-2	緑陽小学校	2	名和町石谷緑陽小学校南門前道路	市道	多くの児童が登下校で通る道だが、交通量が多い。	ガードレールの設置（西から東への向きでの左側）	土木課	区画線の塗り直しをします。	カラー舗装のはがれ塗り直し対策済み。
50		31-11	平洲小学校	2	東海市荒尾町仲田の仲田公園東側の道路	市道	歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課	塗り直しをします。	白線の塗り直しをしました。
51		31-20	富木島小学校	3	富木島町東山22ー6「焼き肉じゅんちゃん」前の東西の道	市道	①交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。 ②東へ渡る道が複雑な三差路になっており、交通量も多いため危ない。	①歩道と車道を区別する白線を引いてほしい。 ②横断歩道があるとよい。	土木課	歩行者と車両の通行箇所を明確にするため、塗り直します。	外側線の塗り直し及び延長を実施済み
52		31-40	ミツ池小学校	4	加木屋町鎌吉良根の点滅信号東のY字交差点	市道	通学路標識が古くなり読めず、運転手へ知らせることが出来ず危険である	通学路標識の更新	交通防犯課	通学路標識の更新	通学路標識の更新
52		31-43		7	加木屋町鎌吉良根の点滅信号東のY字交差点	市道	子ども達自身が横断する部分が分かりにくく、下校時は斜め横断や鋭角に曲がる子もあり、昨年11月には坂へ上がった児童と坂から降りてきた車との接触事故が起き、危険である	横断歩道の設置、または横断部分を赤く塗る等の注意喚起	交通防犯課	通学路標識へ看板を設置することで注意を促します。	通学路標識へ看板設置
52		31-50	加木屋南小学校	5	大堀保育園南側、東海市道別添位置図③	市道	大堀保育園東側から来る道路は一旦停止があり、車両は停止するため減速するが、大堀保育園西側道路は一旦停止は無く、優先通行になり車両が相当な速さで侵入してくるため、危険である。	路面表示や看板等により、減速効果促進させる対策	交通防犯課	路面表示や看板等により、減速効果を促進させる対策	大堀保育園西側壁面に、注意喚起のステッカーを設置しました。
1	R2	27-21 28-47 29-21	加木屋南小学校	5 4 3	東海市加木屋町東大堀 大堀緑道近くの道路	市道	道幅が狭く歩道がないので、通行時に危険が多い。	路側帯(片側)の設置	土木課	路側帯は狭くなるが、設置は可能。時間規制や通学路変更も検討するべきでは。	令和2年度側溝設置、カラー舗装実施
2		30-22 01-29	横須賀小学校	1	養父町大木之本 アベニール西の高架下の交差点	市道	交差点内の道路上に書かれている車両を誘導する矢印が分かりにくい。一方通行にも関わらず、車両が正面衝突しそうな場面が見受けられる。	交差点内の矢印の書き直し	交通防犯課	平成28年度に交差点内の塗りなおしを実施いたしましたが、右折用の矢印は東海警察署交通課の指導の下、現在は設置しないものであるため、修繕予定はございません。 ※車両の通行に関する要望で通学路と関係なし	右折車のガイド用のカラー舗装実施
3		01-21	富木島小学校	4	富木島町東山田86ー3	市道	停止線が消えている。スピードを出して通行する車が多い。	停止線を塗り直してほしい。	土木課 交通防犯課	土木課：塗り直します。 交通防犯課：停止指導線の修繕をします。	停止線の塗り直しをしました。
4		01-33	加木屋小学校	2	東海市加木屋町社山55愛知県立東海南高校西側の雑木林のブロック塀	県道	地震時に倒壊の恐れがある。	壁の強化を希望	知多建設事務所 土木課	昨年度に加木屋緑地の工事の際に土砂崩れ等防止のために設置したものです。	花と緑の推進課へ確認済み
5		02-6	名和小学校	3	東海市名和町平戸口中日新聞店前の道路	市道	H30年度にも報告したが改善が見られない。	通学路の標識または表示の設置	交通防犯課	令和2年度中に実施します。	実施済み
6		02-10	平洲小学校	2	東海市荒尾町のダイソー前の歩道	市道	車の交通量が多く、車道が狭く、歩道と車道の区別がない。	白線を塗るなど、歩道と車道の区別をしてほしい。(危険なため、令和元年度7月10日に通学路を変更した。)	土木課	交差点部の外側線について延長を検討いたします。	通学路の変更で対応済み 通学路を進行するように指導して下さい。
7		02-13	明倫小学校	1	富木島町貴船 明倫歩道橋交差点からみどり保育園西側交差点までの区間	市道	7:30～8:30は進入禁止だが、進入して通り抜ける車が毎日ある。	・進入車両の取り締まりの強化 ・青色の「歩行者専用」標識が目立たないので、赤色の「車両進入禁止」の標識を併せて取り付けてほしい。	東海警察署	一方通行路ではないので、車両進入禁止の標識を取付けることはできませんが、常務を通じて、指導、取締りを実施します。	実施済み
8		02-15		3	富木島町山中 セブンイレブン山中店からエスベランタ東海東側交差点までの区間	市道	信号待ちの渋滞を避ける多くの車が、抜け道としてスピードを出して通行する。	速度超過の取り締まりの強化	東海警察署	常務を通じて、指導、取締りを実施します。	実施済み

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表（H27～R5）

9		02-31	横須賀小学校	5	高横須賀町辰巳屋敷 高横須賀町二丁目交差点	市道	道幅が広いにもかかわらず歩行用信号がない。車用の信号で渡るため、タイミングが認識しづらく危険を伴う。	歩行者用信号機の設置	東海警察署	交通規制課に依頼済みです。	依頼済み
10		02-38	加木屋南小学校	1	東海市加木屋町石塚の「加木屋石塚」交差点の横断歩道	県道	交通量が多い。東側から半田街道に右折する車が多く、危険である。	歩行者信号の設置	東海警察署	交通規制課に依頼済みです。	依頼済み
1	R3	27-30	加木屋中学校	2	東海市加木屋町清水（中平地交差点西100m）	市道	歩道に私有地からの雑木や雑草がはみ出し、電柱や標識と重なり自転車で通るのが困難で車道にはみ出なければならず、危険である。何度訴えても改善していただけない。行政指導はしていただけないのであろうか。見通しがわるいために、この歩道で交通事故も起きている。生徒がかかわる事故が起きてもおかしくない。	雑木等の伐採、行政指導	土木課	引き続き、早急に対応してもらうように指導を続けていく。	R3年度所有者にて剪定済み確認
2		30-5	名和小学校	4	東海市名和町池東CoOo書庫と名和保育園を結ぶ道路に合流する信号の無い交差点	市道	一応ミラーがあるが、子どもの目線では車を確認しづらく危険である。それほど広くない道だが、抜け道として利用する車や、保育園の送迎の車がスピードを出しており危険。	「通学路」の標識または表示の設置	交通防犯課	通学路標識の設置を予定します。 なお、設置予定場所について検討する必要があるため、設置時期は未定です。	看板設置にて対応
3		01-4	名和小学校	2	東海市名和町向イ山15-1（株）アートテックス南側の道路	県道	名古屋半田線に出る抜け道になっており、車がスピードを出しており危険。	「通学路」の標識または表示の設置	交通防犯課	通学路標識の設置を予定します。	看板の設置をしました。
4		01-22	船島小学校	1	富木島町伏見3丁目16-1の前の道路	市道	車の通りがあるが、停止線がないため危険である。	停止線の塗布	交通防犯課	停止指導線の設置をいたします。	設置を行いました。
5		01-23	大田小学校	1	大田町天神下ノ上1付近・雨尾幼稚園前付近	市道	通学路指定となる集合場所までの幅の狭い道路で、朝、交通量が多いにもかかわらず、歩道は白線のみで、児童が歩く部分の側溝に蓋がない。	側溝に対策を施し、歩道部分を広げる。道路を色分けする。	土木課	側溝蓋については、必要に応じての数設は可能である。道路の隣接土地利用者の理解と協力を得られれば、カラー舗装や歩道拡幅も検討いたします。	整備済
6		01-35	横須賀小学校	7	高横須賀町辰巳屋敷 高横須賀町二丁目交差点	市道	道幅が広いにもかかわらず歩行用信号がない。車用の信号で渡るため、タイミングが認識しづらく危険を伴う。	歩行者用信号機の設置	東海警察署	歩行者用信号機の設置依頼を交通規制課にします。	依頼済み
7		01-46	加木屋南小学校	1	東海市加木屋町石塚の「加木屋石塚」交差点の横断歩道	県道	交通量が多い。東側から半田街道に右折する車が多く、危険である。	交通量が多い。東側から半田街道に右折する車が多く、危険である。	東海警察署	歩行者用信号機の設置依頼を交通規制課にします。	依頼済み
8		02-3	緑陽小学校	3	東海市名和町北玄善辻不動産前	不明	舗装されておらず足場が悪い	コンクリート舗装	土木課	当該路線は、土地の境界及び道路区域が不明確なため、コンクリート舗装による整備はできませんが、現況道路の補修で対応していきます。	夏休み中に実施。
9		03-1	緑陽小学校	1	東海市名和町大瀬間池近くの市道	市道	桜の木が道路に大きくはみ出している。歩道がない上にカーブしていて、見通しが悪い。反対側の歩道に渡る横断歩道もない。	木の剪定、横断歩道の設置	東海警察署 土木課 交通防犯課	東海警察署：退避場所が無く見通しが悪いため、横断歩道は設置できません。 土木課：桜の木の剪定、伐採を検討します。 交通防犯課：交差点表示（T字線）の修繕を実施します。	土木課：道路影響範囲については、剪定しました。 交通防犯課：交差点表示の修繕を行いました。
10		03-5	名和小学校	2	関東山交差点の西の道	市道	関東山交差点を西に少し進んだ辺り、青い自販機の前の横断歩道が消えかかっている。通学の時間にも抜け道として頻繁に車が通るが、児童が横断歩道のそばで待っていても止まる車は少ない。	横断歩道の再塗装	土木課 東海警察署	東海警察署：県警交通規制課に依頼済みです。	東海警察署：横断歩道の再塗装を行いました。
11		03-6	渡内小学校	1	東海市荒尾町見暮交差点東のエディオン駐車場南 信号のない交差点（令和元年度赤色塗装の塗り直しを要望した交差点）	市道	交差点南西の建物の陰に隠れ、北上してくる自動車運転手から、東進する児童の姿が確認しづらい。	カーブミラーの設置	交通防犯課 東海警察署	交通防犯課：道路反射鏡は自動車対自動車用に整備を進めているため、設置できません。 なお、「止まれ」の文字が薄れていたので、警察へ修繕の依頼をしました。 東海警察署：「止まれ」文字の補修をします。	東海警察署：止まれの文字を補修しました。
12		03-11	平洲小学校	4	東海市富木島町北屋敷～南屋敷の道路	市道	歩道の白線が薄くなり、消えたりしている。	白線の塗り直し。	土木課	白線の塗り直しについて検討します。	実施済み
13		03-14	明倫小学校	2	富木島町西才道 かにえきのこ園西側交差点の横断歩道	市道	車がすれ違うのが困難な狭き道の道が交わる交差点であるが、富木島町方面から大府市方面への抜け道として、非常に多くの車が行き交う。運転手が対向車や右左折の車に気をとられ、横断者を視認しにくい。時間帯による通行規制を守らない車も少なくない。歩道や横断の待機場所も狭く危険である。	時間帯による車の進入禁止や一方通行の措置、交通違反の取り締まりの強化、路面のカラー舗装や停止線などの塗り直し、強固なガードレールへの取り替え	東海警察署 土木課	東海警察署：常務を通じて、指導、取締りを実施します。 土木課：交差点内のカラー舗装については検討します。なおガードレールの取替えについては、現在設置している防護柵は強度的に十分なものになりますので、取り替えは出来かねます。	東海警察署：取締りの実施を行いました。

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表（H27～R5）

14		03-15	明倫小学校	3	荒尾町藤治山 藤治山交差点からみどり保育園西側までの区間	市道	車がすれ違うのが困難な狭い道であるが、抜け道として時間帯を問わず通行量が多く、スピードもかなり出している車が多い。また、違法駐車も常態化しており、見通しが悪いことがある。学校の正門の前の道であり、ほとんどの児童が通学路として利用していて危険である。	通学時間帯の一方通行規制、交通違反の取り締まりの強化、歩道の拡張・修繕、強固なガードレールへの取り付け	東海警察署 土木課	東海警察署：常務を通じて、指導、取締りを実施します。 土木課：歩道拡張は用地の関係で困難ですが道路施設の修繕については、劣化状況に応じて舗装修繕等の工事を実施しております。 現地確認をしたところ修繕が必要な状況ではありませんでした。	土木課：今年春に50mほど歩道の修繕を実施しました。 東海警察署：取締りの実施を行いました。
15		03-16		4	富木島町外面 新田面橋交差点から七社之社までの区間	市道	非常に狭い道でありながら、朝夕は抜け道として多くの車が通行する。道中に通学路と交わる信号のない交差点があり、児童にとって大変危険である。	時間帯による車の進入禁止、点滅信号機の設置、横断歩道の塗り直し	東海警察署 土木課	東海警察署：横断歩道の補修を実施します。	実施済み
16		03-20	船島小学校	1	姫島児童館北側～真池東側内	市道	交通量が多く、歩道と車道の区別がない。	点滅信号の設置もしくは時間帯進入禁止標識の設置	東海警察署 交通防犯課	東海警察署：現在、点滅信号の設置はしていません。 交通防犯課：区画線が薄れているため、修繕を実施します。	区画線の修繕を行いました。
17		03-21	大田小学校	1	大宮橋の南	市道	いつも路上駐車している自動車があり、横断歩道を渡る児童の死角になり危険である。	警察等の対応	東海警察署 交通防犯課	交通防犯課：指導取締りを実施するため、外側線の修繕を実施します。	外側線の修繕を行いました。
18		03-25	大田小学校 横須賀小学校	5	大田町天神下ノ上1付近・南尾幼稚園前付近	市道	通学路指定となる集合場までの幅の狭い道路で、朝、交通量が多いにもかかわらず、歩道は白線のみで、児童が歩く部分の側溝に蓋がない。また、さらに西に坂を下りた交差点付近にも側溝に蓋がない箇所がある。	側溝に対策を施し、歩道部分を広げる。道路を色分けする。	土木課	側溝蓋については必要に応じて、敷設します。カラー舗装についても検討します。	カラー塗装実施済み
19		03-26	横須賀小学校	1	東海市高横須賀町5丁目の長源寺前の道路	市道	道路幅が狭く、駐車車両が路上に出ている。通学時、車をよける為に車道に出るのが危険。 また、急なカーブがあり、坂になっているため車がスピードを出し危険。	スクールゾーンの設置	東海警察署	路上にはみ出している駐車車両の指導を実施します。	実施済み
20		03-35	三ツ池小学校	3	東海市加木屋町 論田橋からちびっ子広場に続く道	市道	一方通行の道であるが、標識が分りにくく、スピードを出して逆走する車が多い。	一方通行の標識の明確化。 緑ラインを引く。	交通防犯課 土木課	交通防犯課：路面に矢印を設置し、明確化します。 土木課：現況幅員が狭いため、グリーンベルト等の安全対策を行うことができません。	路面への矢印設置を行いました。
21		03-40	加木屋南小学校	1	東海市加木屋町石塚の「加木屋石塚」交差点の横断歩道	県道	交通量が非常に多い。東側から半田街道に右折する車が多く、危険である。	・歩行者信号の設置 ・歩車分離信号	東海警察署	歩行者用信号は設置予定です。	設置済み
22		03-41	加木屋南小学校	2	加木屋南小学校西門から南の道路～池池南交差点	市道	交通量が多く、児童が200名以上通学路として通るので、危険である。	・道路東側にグリーンベルトの設置 ・時間帯優先 ・通学路の標識	東海警察署 土木課 交通防犯課	交通防犯課：注意喚起看板を設置します。 土木課：現況幅員が十分あり、歩道の分離が可能ことから、グリーンベルトの設置または、外側線の設置を検討します。	交通防犯課：看板の設置を行いました。
1		27-32	加木屋中学校	4	東海市加木屋町南平井(南加木屋駅南の路切)	市道	路切付近において歩道が狭小なため、朝夕のラッシュ時に駅利用者や通学生徒が輻輳して、歩行者が車道部に溢れて危険な状態である。	路切及び周辺道路の歩道拡幅	土木課	歩道設置のために、鉄道事業者及び用地買収を進めていく。	R4年度施工。発注準備中 またR4末に名古屋半田線開通、R6年に養父森岡線の整備により車両の交通量が減少する見込み。
2		02-24	大田小学校	4	張本橋付近		道幅が狭いが、交通量は多く危険がある。	道路のカラー舗装、看板の設置	交通防犯課	路面表示による注意喚起を検討します。 なお、時期は未定とさせていただきます。	路面表示をしました。
3		03-9	平洲小学校	2	東海市富貴ノ台一丁目星城大学の南東の道路	市道	車の交通量が多い生活道路だが、横断歩道がない。	横断歩道の敷設。	東海警察署	横断歩道設置の検討をします。	R4設置済み
4		03-10		3	東海市富貴ノ台二丁目ワークマン荒尾町店北の道路	市道	比較的車の交通量が多いが、横断歩道がない。	横断歩道の敷設。	東海警察署	横断歩道設置の検討をします。	R4設置済み
5		03-24	大田小学校	4	市役所西交差点の西側	市道	農業用水路で一部区間にガードレールがなく、転落の恐れがあるので、対策をして欲しい。	ガードレールの設置	土木課	ガードレール設置区間につきましては、道路肩直下に60cmほどの段差があり転落すると大けがの恐れがあるため設置したものです。未設置区間はのり面形状になっているため設置しなかったものと思われま。設置については周辺土地所有者と調整して検討していきます。	転落防止柵設置済み
6		04-2	緑陽小学校	2	リビオ上名和マンションと緑陽台ちびっ子広場の間の横断歩道	不明	南から坂を上がって来る車から歩行者が見えにくい。	横断時に使える黄色い旗を設置してほしい。	交通防犯課	横断旗の設置をしました。	設置済み
7		04-6	名和小学校	4	東海市名和町北寺狹間の向田交差点から各和東保育園に入る道路	市道	道幅が狭く、通学時間帯は車の往来も多く、一列で歩いていても危険だと感じる。平成27・28年度に道幅4m未満でカラー舗装ができなかったとの回答があった。しかし、通行する車への注意喚起をする標識等や反射板など、通学路だとわかるような対策を講じていただきたい。	グリーンベルトの設置 車道と歩道の境目がわかるもの 通学路表示	土木課 交通防犯課	土木課：現況幅員が狭いため、グリーンベルト等の安全対策を行うことができません。 交通防犯課：「通学路につき最徐行」看板の設置をしました。	交通防犯課実施済み
8		04-9	渡内小学校	2	東海市荒尾町義呂付近 渡内小学校西門前の道路	市道	通学路にもなっているが、歩道の白線が消えている。	白線の塗り直し	土木課	白線の塗り直しについて検討します。	白線の塗り直し済み
9		04-11	平洲小学校	1	東海市富貴ノ台一丁目星城大学南東の道路	市道	車の交通量が多い生活道路だが、横断歩道がない。	横断歩道の敷設	東海警察署	8/29実施済みです。	実施済み
10		04-12		2	東海市富貴ノ台二丁目ワークマン荒尾町店北の道路	市道	比較的車の交通量が多いが、横断歩道がない。	横断歩道の敷設	東海警察署	8/29実施済みです。	実施済み

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表（H27～R5）

11	R4	04-13	平洲小学校	3	東海市富木島町北屋敷の道路	市道	歩道の白線が薄くなったり、消えたりしている。	白線の塗り直し	土木課	白線の塗り直しについて検討します。	白線の塗り直し済み
12		04-14		4	東海市富貴ノ台二丁目～荒尾町上ノ山、峰臨のめくみ幼稚園南側の市道	市道	歩道の白線が消えかかっている。ポールが破損している。	白線の塗り直し、ポールの再設置	土木課	白線の塗り直しについて検討します。	白線の塗り直し済み
13		04-16	明倫小学校	2	荒尾町土取（明倫小学校北東交差点）	市道	通学路であり、通行量が多い交差点で、見通しも悪いが、横断歩道がない。	南北方向の横断歩道の設置とミラーの視認性の向上（高さや角度の調整）をしてほしい。	東海警察署 交通防犯課	東海警察署： 歩道及び歩行者の滞留場所がないため、現況では横断歩道設置は困難です。 交通防犯課： 面調整をしました。 また、交差点の区画線が薄れていたため、修繕します。	交通防犯課実施済み
14		04-17		3	富木島町貴船（明倫歩道橋交差点からみどり保育園西までの区間）	市道	7:30～8:30は進入禁止の規制があり、児童の登校の安全対策となっているが、違反車両が後を絶たない（毎朝、同じ車両が通行しているのので、進入禁止と分かっている違反していると思われる）。	警察が6月に取り締まりを実施した翌日は、通行車両が0台だった。効果は絶大であるため、不定期な取り締まりの回数を増やしてほしい。	東海警察署	常務を通じて、指導、取締りを実施します。	実施済み
15		04-18		4	荒尾町土取（明倫小学校北門前の横断歩道）	市道	東側から来る車は、下り坂でスピード超過のことが多い。また、児童が横断歩道を渡るうとしていても、運転者から死角となっているため、止まってくれない車が多い。下校時は、西日の影響もあり、ミラーの視認性が特に悪い。	横断歩道があることや歩行者の存在を視認しやすくなるための看板設置やカラー舗装、ミラーの視認性の向上（角度や高さの調整）をしてほしい。	交通防犯課 土木課	交通防犯課：鏡面の取替（Φ600→Φ800）をします。 また、「児童横断必ず止まれ」看板の設置をしました。 土木課：横断歩道がわかりやすくなるような路面表示を検討し対策します。	交通防犯課実施済み
16		04-19		5	富木島町西才道（かえきのご園西交差点）	市道	通学路であり、狭い交差点だが、抜け道として通行する車が非常に多い。児童の登校の安全対策として、交差点に北から進入する車にとつては、左折禁止の規制があるが、違反車両が後を絶たない。	警察による取り締まりの回数を増やしてほしい。	東海警察署	常務を通じて、指導、取締りを実施します。	実施済み
17		04-24	大田小学校	1 2 3	大田町前田103付近のT字路 大田町前田116付近のL字路 大田町東端59付近のT字路	市道	道幅に余裕がなく、三叉路や曲がり角で見通しが悪い。車、歩行者ともに確認がしづらい。	カーブミラーを設置してほしい。	交通防犯課	1.3 停止指導線で停止後、ゆっくり頭出しを行うことで左右の確認が可能と判断したため設置は見送らせていただきます。 2 設置基準上、道路反射鏡は、自動車が自動車を確認するために設置しており、歩行者を確認する目的での設置はできません。 なお、代替案として御要望いただいた3箇所を外側線（交差点周辺及びカーブに巻き込み線）を設置させていただきます。	交通防犯課実施済み
18		04-26		3	大田町前田91付近の曲がり角	市道	曲がり角で見通しが悪く、車、歩行者ともに確認がしづらい。	カーブミラーを設置してほしい。	交通防犯課	ゆっくり頭出しを行うことで、カーブの先も確認が可能と判断したため、道路反射鏡の設置は見送らせていただきます。 なお、代替案として御要望いただいた箇所を外側線（カーブに巻き込み線）を設置させていただきます。	交通防犯課実施済み
19		04-28	横須賀小学校	1	東海市横須賀町四ノ割の坂角から愛宕神社への通り	市道	朝の通学時間帯は許可された車両以外通行禁止なのに多くの車が猛スピードで通り抜けていく。	取り締まりの強化	東海警察署	常務を通じて、指導、取締りを実施します。	実施済み
20		04-44	加木屋南小学校	1	加木屋南小学校西門前	市道	止まれの印字が消えかかっている	補修印字	東海警察署	交通規制課に依頼済みです。	R4補修済み
21		04-45		2	加木屋町池池スクラブル交差点前	市道	白線が消えかかっている	補修印字	土木課	白線の塗り直しについて検討します。	白線の塗り直し済み
1		03-2	緑陽小学校	2	東海市名和町欠下たばこのこじまや前	市道	スカイガーデン兜山側方向からの人や車の見通しが悪い。	「止まれ」、レッドゾーンの敷設	東海警察署 土木課	東海警察署：三差路には、一時停止規制は実施していません。 土木課：交差点内のカラー舗装について検討します。	カラー舗装及び外側線の修繕を行いました。
2		04-15	明倫小学校	1	荒尾町藤治山（藤治山交差点からなかもら耳鼻科クリニックまでの道路の歩道）	市道	通学路であり、大型トラックの通行が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	昨年度、ブロックの設置を要望したが、受け入れられなかった。道路美化の観点ではなく、歩行者の安全の観点から、せめてもの対策として通学路であることを示すグリーンベルト舗装をしてほしい。	土木課	外側線の外側がすぐ側溝のため、グリーンベルトが設置できるかも含め一度検討します。	グリーンベルトを設置しました。
3		05-2	緑陽小学校	2	東海市名和町 珈琲 ミツ屋前	市道	右折待ちの車を左側から抜ける車が、前から信号に向かってくる登校児童とちか合う。	ガードパイプを設置してほしい。	東海警察署	防護柵の設置基準に達するか確認いたします。	防護柵を設置しました。
4		05-3		3	東海市名和町 たばこのこじまや 前の道や横の坂道にある歩行者用の白線とグリーンベルト	市道	白線がほとんど消えてしまっているため、児童が広がって歩いてしまう。児童が隣に寄って歩かなければならぬための、登校に支障が出る。	白線とグリーンベルトの塗装をしてほしい。	土木課	カラー舗装、外側線の修繕の手配を行っております。（R5.9月完了予定）	カラー舗装及び外側線の修繕を行いました。
5		05-6	名和小学校	2	東海市名和町寺徳の県道55号沿い日向横交差点近く「ラフランスカ」前から「パロー名和店」駐車場にかけての道路	県道	ドンキホーテ側にはガードレールがあるが、反対側の歩道と車道の境にガードレールがない。1日を通して通行量が多く、登下校時の安全を確保したい。	ガードレールの設置	知多建設事務所	ガードパイプ設置について検討します。	防護柵を設置しました。
6		05-8		4	東海市名和町寺徳の寺徳公園前の道路	市道	寺徳公園から県道に抜ける道の見通しが悪く、車と子どもとの接触の危険性がある。	カーブミラーの設置	交通防犯課	設置基準上、道路反射鏡は自動車が自動車を確認するために設置しており、歩行者を確認する目的での設置はできません。 なお、代替案として御要望いただいた箇所の外側線（カーブ部分の巻き込み線）が薄れているため、塗り直しをし、路面には「通学路」と記載させていただきます。	外側線塗り直し、路面に通学路と記載しました。

通学路安全推進会 対策済箇所一覧表（H27～R5）

7	R5	05-14	平洲小学校	3	東海市富木島町北屋敷の道路	市道	歩道の白線が薄くなくなり、消えたりしている。	白線の塗り直し	土木課	白線の塗り直しについて検討します。	白線の塗り直しを実施しました。
8		05-15		4	東海市富貴ノ台二丁目～荒尾町上ノ山、峰脇のめぐみ幼稚園南側の市道	市道	歩道の白線が消えかかっている。ポールが破損している。	白線の塗り直し、ポールの再設置	土木課	白線の塗り直しについて検討します。 ポストコーンについては、修繕済みです。	白線の塗り直しを実施しました。
9		05-16	明倫小学校	1	富木島町貴船(明倫歩道橋交差点からみどり保育園西までの区間)	市道	7:30～8:30は進入禁止の規制があり、児童の登校の安全対策となっているが、違反車両が多い(同じ車両が毎朝通行する様子が目受けられる)。警察の取り締まりがあった直後は通行車両が格段に減るが、日が経つにつれて違反車両は増加する。	・警察による不定期の取り締まり回数を増やしてほしい。	東海警察署	常務を通じて、指導、取締りを実施します。	実施済み
10		05-17		2	富木島町西才道(かにえきのご園西交差点)	市道	通学路であり、狭い交差点だが、抜け道として通行する車が非常に多い。児童の登校の安全対策として、交差点に北から進入する車にとっては、左折禁止の規制があるが、違反車両が後を絶たない。また、坂道の頂上に交差点があるため、特に側面からの直進車には、横断する児童が直前まで視認しにくい。	・警察による取り締まりがほとんど行われていない場所であり、是非取り締まりを実施してほしい。 ・交差点であることの視認性を高めるカラー舗装がはげているので、カラー舗装の修繕工事をしてほしい。	東海警察署 土木課	東海警察署：常務を通じて、指導、取締りを実施します。 土木課：カラー舗装の修繕について検討します。	実施済み
11		05-18		3	荒尾町藤治山(藤治山交差点からなかむら耳鼻科クリニックまでの道路の歩道)	市道	通学路として他に代替の道路がない箇所であり、大型トラックの通行が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。緑石やグリーンベルト帯の設置など、数年来要望しているが、安全対策は何も実施されていない。	・緑石の設置が困難ならば、せめてグリーンベルト帯の設置(舗装)をしてほしい。 ・朝の通学時間帯(7:15～7:45)だけでも、大型トラックの通行規制をしてほしい。	土木課 東海警察署	東海警察署：大型車の迂回路を含めて、地元の総意が得られれば、検討します。 土木課：外側縁の外側がすぐ側溝のため、グリーンベルトが設置できるかも含め一度検討します。	グリーンベルトを設置しました。
12		05-19		4	荒尾町小池(市営小池住宅から洞ヶ山住宅までの道路)	市道	通学路として他に代替の道路がない箇所であり、竹林の間を抜ける狭く、うっそうとした暗い道路である。日照時間が短い時は不審者出現の心配もある。また、舗装の劣化も著しく、強雨時には泥水が道路上を流れる。	・舗装の修繕工事と明るい街灯の設置をしてほしい。	土木課 交通防犯課	交通防犯課：現地を確認したところ、一部の防犯灯に周辺の草木が掛かることで、防犯灯の光が遮られていることが判明したため、土地の所有者に対し、剪定依頼をします。 土木課：舗装の修繕について、検討します。	実施済み
13		05-20	富木島小学校	5	荒尾町土取(明倫小学校北東交差点)	市道	通学路であり、通行量が多い交差点で、見通しも悪いが、横断歩道がない。昨年度は、横断歩道の設置を要望したが、歩行者の滞留場所がないことを理由に、要望は受け入れられなかった。	・横断歩道の設置が困難ならば、せめて車の停止線位置を少し後ろに下げてほしい。	東海警察署 交通防犯課	既存の停止線の位置について、適正な位置にあるため、移動は行いません。 また、「止まれ」の標識の角度が歪んでいたため、車から見えるように調整を行います。	標識を調整しました。
14		05-23		2	上野台公園北側(富木島町山田)の横断歩道	県道	下り坂をスピードを出して通行する車が多く、横断しようとする歩行者がいても、なかなか停まらない。保護者からも心配の声がある。	横断旗の設置※R4までは押しボタン式信号機の設置を希望	東海警察署	横断旗を設置済みです。	設置済み
15		05-28		3	東海市富木島町新呂島 圓福寺前の通り	不明	白線が消えている。	白線の引き直し	土木課	白線の塗り直しについて検討します。	白線の塗り直しを実施しました。
16		05-30		2	東海市大田町神宮前 大里橋北交差点より西側の道路	県道	交通量多いが、歩道狭く、柵がない。	防護柵の設置	知多建設事務所	ガードパイプ設置について検討します。	防護柵を設置しました。
17	三ツ池小学校	05-31	大田小学校	3	東海市大田町郷中178大田食糧(株)前の細道から常滑街道へ出る箇所	市道	細道から常滑街道へ出る車が多い。停止線で止まらず、街道まで頭を出す車が多い。	横断歩道の設置	東海警察署	横断歩道の設置を検討します。	R5県の交通規制課に要望済
18		05-38		1	東海市横須賀町狐塚11旧東海市立文化センターと東海労働金庫東海支店間の道路	市道	横断歩道のない場所で、一時停止を守らない車がいるため危険である。	横断歩道の設置、一時停止取り締まりの強化	東海警察署	現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。 常務を通じて、指導、取締りを実施します。	実施済み
19		05-47	加木屋小学校	7	東海市加木屋町仲新田と唐山の境(ほとるの里からの道)	市道	登校時の交通量が多いにもかかわらず横断歩道がない	横断歩道の設置希望	東海警察署	東海警察署：現在の設置基準である歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道は設置できません。 土木課：可搬型ハンプの常設について、検討します。	本可搬型ハンプについては、継続的に設置します。
20		05-50		1	三ツ池保育園前の横断歩道	市道	歩道と車道の段差があり、転びやすい	段差を小さくする手段を検討してほしい	土木課	段差の解消について、検討します。	段差の改修を行いました。
21		05-53		4	三ツ池周囲の道路の木	市道	木が鬱蒼としていて、カーブミラーが見えない。	道路にはみ出ている枝の伐採	土木課	土地の所有者に対し、剪定依頼をします。	依頼済み
22		05-58		9	加木屋町鎌吉良根33の貸駐車場前	市道	道路のアスファルトが大きくぼけている。	アスファルトの整備	土木課	アスファルト修繕を行います。	アスファルトの修繕を行いました。
23		05-59		10	愛知用水沿いの歩道	市道	用水路沿いの草が多い茂ってくる	愛知用水へ除草の要請	土木課	愛知用水土地改良区を通じて、水資源機構に連絡済みです。	連絡済み