

令和5年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
1	緑陽小学校		東海市名和町 1 緑陽小学校南側のトドメキの信号から点滅信号までの道路	市道	交通規制の時間にも関わらず、スピードを出して通る車が多い。車幅が狭いため、車がすれ違うときに登校する児童が歩みを止めなければいけない状況がある。	通行可能時間も30キロ規制にしてほしい。ユニット規制が分かるよう、制限速度を道路に大きく表示するなどしてほしい。または、レッドゾーンにしてほしい。	東海警察署 土木課				
2	緑陽小学校		2 東海市名和町 珈琲 ミツ屋前	市道	右折待ちの車を左側から抜ける車が、前から信号に向かってくる登校児童とかち合う。	ガードパイプを設置してほしい。	土木課				
3	緑陽小学校		3 東海市名和町 たばこのこじまや 前の道や横の坂道にある歩行者用の白線とグリーンベルト	市道	白線がほとんど消えてしまっているため、児童が広がって歩いてしまう。児童が隅に寄って歩かなければならないため、登校に支障が出る。	白線とグリーンベルトの塗装をしてほしい。	土木課				
4	緑陽小学校		4 東海市名和町 スギ薬局 名和店 駐車場横の道路の側溝	市道	側溝にふたがなく、児童が落ちてしまう恐れがある。	側溝にふたを設置してほしい。	土木課				
5	名和小学校		1 東海市名和町向田の「フィットハウス」駐車場裏の道路周辺	市道	いそがいクリニック方面から駐車場の中を通り、県道へ抜ける車が多い。上名和公民館前が通学団の集合場所になっており、周辺の道は住宅街で狭く、車がスピードを出して走るため、大変危険である。そのため、登校時間に地域の方や保護者が立ってくださっている。	スクールゾーンの設置 車の通行を抑制できる施策	土木課 東海警察署				
6	名和小学校		2 東海市名和町寺徳の県道55号 沿い日向根交差点近く「ラフレスカ」前から「パロー名和店」駐車場にかけての道路	県道	ドンキホーテ側にはガードレールがあるが、反対側の歩道と車道の境にガードレールがない。1日を通して通行量が多く、登下校時の安全を確保したい。	ガードレールの設置	知多建設事務所				
7	名和小学校		3 東海市名和町日向根の国道302号の側道	国道	国道302号にかかる歩道橋(通称名和っ子橋)の南側の防音壁が半透明のものになっているが、子供達が歩道橋から下りてくるのが見えないため、側道に入ってきた車から分かりづらい。	透明度の高い防音壁の設置	名古屋国道事務所				
8	名和小学校		4 東海市名和町寺徳の寺徳公園 前の道路	市道	寺徳公園から県道に抜ける道の見通しが悪く、車と子どもとの接触の危険性がある。	カーブミラーの設置	交通防犯課				
9	渡内小学校		1 東海市荒尾町義呂付近 渡内小学校正門(北門)前の横断歩道	市道	通学路にもなっているが、横断歩道の白線が消えかかっている。	白線の塗り直し	東海警察署				
10	渡内小学校		2 荒尾町前田 カゴメ上野工場に面した南北通りへ出るところの道路	市道	上野中学校の通学路にもなっているが、「止まれ」の標識がない。 過去に自転車事故ありのこと。	止まれの標識の設置	東海警察署				
11	渡内小学校		3 東海市荒尾町寿鎌の交差点	県道	歩車分離式のため歩行者の青信号が短い。南西から渡る児童は2信号だが、1度で渡りたいために走って渡る児童が多い。	・歩行信号の時間を長くする ・信号のスクランブル化	東海警察署				
12	平洲小学校		1 東海市富貴ノ台一丁目星城大 学南東の道路	市道	車の交通量が多い生活道路だが、横断歩道がない。	横断歩道の敷設	東海警察署				
13	平洲小学校		2 東海市富貴ノ台二丁目ワーク マン荒尾町店北の道路	市道	比較的車の交通量が多いが、横断歩道がない。	横断歩道の敷設	東海警察署				
14	平洲小学校		3 東海市富木島町北屋敷の道路	市道	歩道の白線が薄くなったり、消えたりしている。	白線の塗り直し	土木課				
15	平洲小学校		4 東海市富貴ノ台二丁目～荒尾 町上ノ山、峰脇のめぐみ幼稚園 南側の市道	市道	歩道の白線が消えかかっている。ポールが破損している。	白線の塗り直し、ポールの再設置	土木課				
16	明倫小学校		1 富木島町貴船(明倫歩道橋交差 点からみどり保育園西までの区 間)	市道	7:30～8:30は進入禁止の規制があり、児童の登校の安全対策となっているが、違反車両が多い(同じ車両が毎朝通行する様子が見受けられる)。警察の取り締まりがあった直後は通行車両が格段に減るが、日が経つにつれて違反車両は増加する。	・警察による不定期的の取り締まり回数を増やしてほしい。	東海警察署				

令和5年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
17	明倫小学校		2 富木島町西才道(かにえきのこ園西交差点)	市道	通学路であり、狭い交差点だが、抜け道として通行する車が非常に多い。児童の登校の安全対策として、交差点に北から進入する車にとっては、左折禁止の規制があるが、違反車両が後を絶たない。また、坂道の頂上に交差点があるため、特に南側からの直進車には、横断する児童が直前まで視認しにくい。	・警察による取り締まりがほとんど行われていない場所であり、是非取り締まりを実施してほしい。 ・交差点であることの視認性を高めるカラー舗装がはけてきているので、カラー舗装の修繕工事をしてほしい。	東海警察署 土木課				
18	明倫小学校		3 荒尾町藤治山(藤治山交差点からなかもむら耳鼻科クリニックまでの道路の歩道)	市道	通学路として他に代替の道路がない箇所であり、大型トラックの通行が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。縁石やグリーンベルト帯の設置など、数年来要望しているが、安全対策は何も実施されていない。	・縁石の設置が困難ならば、せめてグリーンベルト帯の設置(舗装)をしてほしい。 ・朝の通学時間帯(7:15~7:45)だけでも、大型トラックの通行規制をしてほしい。	土木課 東海警察署				
19	明倫小学校		4 荒尾町小池(市営小池住宅から洞ヶ山住宅までの道路)	市道	通学路として他に代替の道路がない箇所であり、竹林の間を抜ける狭く、うっそうとした暗い道路である。日照時間が短い時季は不審者出現の心配もある。また、舗装の劣化も著しく、強雨時には泥水が道路上を流れる。	・舗装の修繕工事と明るい街灯の設置をしてほしい。	土木課 交通防犯課				
20	明倫小学校		5 荒尾町土取(明倫小学校北東交差点)	市道	通学路であり、通行量が多い交差点で、見通しも悪いが、横断歩道がない。昨年度は、横断歩道の設置を要望したが、歩行者の滞留場所がないことを理由に、要望は受け入れられなかった。	・横断歩道の設置が困難ならば、せめて車の停止線位置を少し後ろに下げしてほしい。	東海警察署 交通防犯課				
21	明倫小学校		6 富木島町伏見一丁目(和風ダイニング蒼天西交差点)	市道	通学路にある信号のない交差点だが、東西方向の道路がやや広く、特に通学時間帯は抜け道として通行する車が多い。	・横断歩道を設置してほしい。	東海警察署				
22	富木島小学校		1 富木島小学校前の東西の市道	市道	東海橋から小川糖尿病内科クリニック手前までの歩道が狭いため、富木島小児童と富木島中生徒の通学、通勤者で渋滞する。富木島小前の歩道橋付近では、東・西・北方面から歩道橋に向かう児童と、富木島中学校方面に向かう富木島中生や自転車通勤の人達で大渋滞が起きる。そのため、児童以外の他の通行者が、ガードレールが途切れた区間の車道脇を通行する状況になっている。雨天時はなおさら状況がひどい。	歩道の拡幅	土木課				
23	富木島小学校		2 上野台公園北側(富木島町山田)の横断歩道	県道	下り坂をスピードを出して通行する車が多く、横断しようとする歩行者がいても、なかなか停まらない。保護者からも心配の声がある。	横断旗の設置※R4までは押しボタン式信号機の設置を希望	交通防犯課				
24	富木島小学校		3 「焼き肉じゅんちゃん」(富木島町東山22-6)前の東西の道	市道	①交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。 ②東へ渡る道が複雑な三差路になっており、交通量も多いため危ない。	路側帯にグリーンベルトを設置していただきたい。ドライバーにも児童にも視覚的に目印となる。	土木課				
25	富木島小学校		4 ベルグランデ東山(ファミリーマート富木島東山店の隣)から富木島小プール間の道	市道	道が狭く、割と深めの側溝がある。車とすれ違うときに道端ギリギリまで下がらなければならない。側溝に落ちかけた児童もいる。	側溝に蓋を設置していただきたい。	土木課				
26	船島小学校		1 東海市富木島町2丁目と3丁目の境の伏見二の信号の1つ東側にある点滅信号の十字路	市道	学校へ登校する際、右側を歩くが、右側に横断歩道がない。	横断歩道の設置	東海警察署				
27	船島小学校		2 東海市富木島町伏見4丁目2-6 プリムローズ前の通り	市道	見通しの悪いカーブの直前の車道を川の方へ横断している。	横断歩道の設置	東海警察署				
28	船島小学校		3 東海市富木島町新呂島 圓福寺前の通り	不明	白線が消えている。	白線の引き直し	土木課				
29	大田小学校		1 東海市大田町的場106-1ウェルシア東海大田店より東側の道路	市道	この道路を横断して北へ向かう児童がいるが、どこにも横断歩道がない。	この道路の東端にある歩行者自転車道付近に横断歩道の設置	東海警察署				

令和5年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
30	大田小学校		2 東海市大田町神宮前 大里橋北交差点より西側の道路	県道	交通量多いが、歩道狭く、柵がない。	防護柵の設置	知多建設事務所				
31	大田小学校		3 東海市大田町郷中178大田食糧(株)前の細道から常滑街道へ出る箇所	市道	細道から常滑街道へ出る車が多い。停止線で止まらず、街道まで頭を出す車が多い。	横断歩道の設置	東海警察署				
32	大田小学校		4 東海市大田町上浜田 大田橋東側の川沿いの道路	市道	細い上に、車も通る。通学路になっているかどうか分かりにくい。	通学路標識の設置	交通防犯課				
33	大田小学校		5 東海市大田町後田 大宮橋から太田川駅西に抜ける南北の道路	市道	広い道ではないが、交通量も多く、スピードを出す車が多いので、横断するとき危険である。	横断歩道の設置	東海警察署				
34	大田小学校		6 東海市大田町寺下 寺下交差点の南側歩道	県道 市道	R3に橋梁の構造上防護柵の設置は難しいため、ポストコーンで安全対策をしていますと回答をいただいたが、それでも交通量が多く、スピードを出す車が多く、危険な交差点である。	ポストコーンより丈夫な柵状の物の設置	土木課 知多建設事務所				
35	大田小学校		7 東海市大田町細田 大田小学校入口交差点から大田小学校までの道路	市道	R1に歩車道境界ブロックにより通行区分が明確なため対策は不要と回答をいただいたが、児童だけでなく高校生も使うため、道にはみ出して歩くことが必須であり、車との接触が考えられる。	防護柵の設置	土木課				
36	大田小学校		8 東海市中央町7丁目 西番水橋から義路橋までの歩行者・自転車道	市道	草が多い茂っており、子どもが通過する際、自転車道へはみ出すため、自転車と重なった際、危険である。	定期的な草刈りの実施	土木課				
37	大田小学校		9 東海市大田町細田 旧青少年センターと東海樟風高校との間の歩行者・自転車道	市道	草が多い茂っており、子どもが通過する際、自転車と重なると、危険である。	定期的な草刈りの実施	土木課				
38	横須賀小学校		1 東海市横須賀町狐塚11旧東海市立文化センターと東海労働金庫東海支店間の道路	市道	横断歩道のない場所で、一時停止を守らない車がいるため危険である。	横断歩道の設置、一時停止取り締まりの強化	東海警察署				
39	横須賀小学校		2 東海市養父町大木之元51付近養父交差点	市道	交差点を内側に寄って曲がってくる車が多く、接触しそうなことがあり、注意が必要である。	カラー塗装による進路の表示	土木課				
40	横須賀小学校		3 東海市養父町島之内52仙台屋から南堀畑交差点までの国道155号沿いの歩道	国道	交通量が多いのにも関わらず、歩道やガードレールの整備がなく危険を感じる。	緑石の設置や通学路であることを知らせる表示	東海警察署 知多建設事務所				
41	加木屋小学校		1 東海市加木屋町社山北から加木屋緑地横加木屋小学校への道	市道	新しく建設される住宅からの通学路として利用したいが、通学路の案内や街灯がない	看板や街灯の設置希望	交通防犯課				
42	加木屋小学校		2 東海市加木屋町仲新田と唐山の境 東海南高校北東のほたるの里の道の下の側溝	市道	雨の日に水の流れが速くなり、危険	側溝にふたの設置を希望	土木課				
43	加木屋小学校		3 東海市加木屋町丑寅海戸から南のバイパスの歩道	市道	ガードレールがなく危険	ガードレールの設置を希望	土木課				
44	加木屋小学校		4 東海市加木屋町西御嶽と養父町竹ヶ谷の境 加木屋中学校北東交差点の信号	市道	信号はあるが、横断するのに危険で通学路にできない	歩車分離信号の設置希望	東海警察署				
45	加木屋小学校		5 東海市加木屋町与平山 西知多総合病院東交差点の名鉄高架下	市道	歩道が狭く、通行するのが危険	歩道を広くしてほしい	土木課				
46	加木屋小学校		6 東海市加木屋町郷中17-2 本郷眼科クリニック付近の横断歩道	市道	交通量が多いにもかかわらず、押しボタンがない	押しボタン信号の設置希望	東海警察署				

令和5年度通学路対策希望箇所

番号	学校名	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	道路種別	通学路の状況・危険の内容	備考(希望する対策等)	担当機関	対策案	対策の有無	対策年度	対策結果
47	加木屋小学校	7	東海市加木屋町仲新田と唐山の境(ほたるの里からの道)	市道	登校時の交通量が多いにもかかわらず横断歩道がない また、通行する車の速度が速く横断が危険である	横断歩道の設置希望 可搬型ハンプの常設	東海警察署				
48	加木屋小学校	8	東海市加木屋町中井道122-3中井道の信号	国道	交通量の多い道を児童が横断するにもかかわらず、横断歩道のない部分がある	横断歩道の設置または歩道橋の設置または歩者分離信号の設置希望	東海警察署 知多建設事務所				
49	加木屋小学校	9	雉子野架道橋	市道	中ノ池からの児童が全員ここで道路を横断する。交通量が多いにもかかわらず、横断歩道がない	横断歩道の設置希望	東海警察署				
50	三ツ池小学校	1	三ツ池保育園前の横断歩道	市道	歩道と車道の段差があり、転びやすい	段差を小さくする手段を検討してほしい	土木課				
51	三ツ池小学校	2	東海市加木屋町三ツ池保育園前から生協のんびり村に続く道路	市道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	緑のラインを引く	土木課				
52	三ツ池小学校	3	東海市加木屋町ないしよ話・夢の森前の交差点	市道	交通量が多く、車がスピードを出して危険。	北側の道路に緑のラインを引く	土木課				
53	三ツ池小学校	4	三ツ池周囲の道路の木	市道	木が鬱蒼としていて、カーブミラーが見えない。	道路にはみ出ている枝の伐採	土木課				
54	三ツ池小学校	5	三ツ池児童館南にある南加木屋駅へ通る道路	市道	交通量が多いにもかかわらず、車幅が狭く、見通しもよくない。	時間帯によるスピード制限を行うスケールゾーンの設置	東海警察署				
55	三ツ池小学校	6	南加木屋駅へ通る道路	市道	歩道に当たる鉄の板が、滑りやすく危険	鉄の板に代わる材質に変更する	土木課				
56	三ツ池小学校	7	論田橋から東へ向かう一方通行の道	市道	車幅が狭いにもかかわらず、スピードを出して通る車が多い	緑のラインを引く	土木課				
57	三ツ池小学校	8	ローソン東加木屋町店向かいの道から桜木まで続く道	県道	交通量が多いにもかかわらず、歩道がない。	車両侵入を防ぐポールを設置	知多建設事務所				
58	三ツ池小学校	9	加木屋町鎌吉良根33の貸駐車場前	市道	道路のアスファルトが大きくぼんでいる。	アスファルトの整備	土木課				
59	三ツ池小学校	10	愛知用水沿いの歩道	市道	用水路沿いの草が多い茂ってくる	愛知用水へ除草の要請	土木課				
60	加木屋南小学校	1	加木屋町泡池の町家カフェ前の横断歩道	市道	白線が消えかかっている	補修印字	東海警察署				
61	加木屋南小学校	2	上記の場所から1m程進んだ場所	市道	段差ができています	ガードレール等の設置	土木課				
62	加木屋南小学校	3	泡池集会所西側道路	市道	側溝がむきだしになっている	グレーチング等の設置	土木課				
63	加木屋南小学校	4	加木屋南小学校西門付近の道路	市道	車量が多く歩道がない	緑のラインを引く	土木課				
64	加木屋南小学校	5	大堀保育園と大堀公園の間の道路を北に進んだ場所	市道	辺りに横断歩道がなく、危険	「横断歩道」もしくは「止まれ」の設置	東海警察署				