

養父森岡線街路整備事業 状況図（名古屋鉄道 仮線切替）

令和3年11月現在

①仮線（下り）運行状況写真
→手前のレール（軌道）が本線で、
現在列車は走っていません。



③仮線（下り）運行状況写真
→写真の奥から手前（南加木屋駅）に向かって
列車が走っています。



（仮称）鈴井田橋

（都）養父森岡線







新駅予定地

②仮線（上り）運行状況写真
→写真の手前から奥（高横須賀駅方面）に向かって
列車が走っています。



県道名古屋半田線

公立西知多総合病院

凡 例	
	車道
	歩道
	緑地
	大田川(河川)
	鉄道本線計画
	鉄道仮線計画

②
①
③