

車両写真

① 外観 左前面



② 外観 前面



③ 外観 前面（牽引フック）



④ 外観 ボンネット



⑤ 外観 右側面



⑥ 外観 左側面



⑦ 外観 左側面（ラッピング削除処理後の剥離跡）



⑧ 外観 屋根



⑨ 外観 左ピラー




へこみがあります。

⑩ 外観 背面



⑪ 外観 背面（ヒッチメンバー（牽引装置））



⑫ 外観 バックドア（パワーウィンドウ）



⑬ 内観 前方座席



⑭ 内観 後方座席



シート側面及びフロアマットに破れがあります。

⑮ 内観 荷室



⑩ 内観 運転席周り（シフトレバー）



⑪ 内観 運転席周り（メーター）



⑫ 車内装備

